



PROFIL DE BAIGNADE


ETANG DU COUCOU



Nom de l'établissement : Base de loisirs du Coucou_ Etang du coucou 24390 Hautefort 0553508697-0660673169

Propriétaire du lieu de baignade : Mairie de Hautefort

Gérant - exploitant: [REDACTED] Sarl le moulin de lilou lieu dit les bois du coucou 24390 Nailhac



SITUATION DE L'ÉTANG :

L'étang du coucou se situe en Dordogne à cheval sur 2 communes


Nailhac (306 habitants) et Hautefort 24390 (1038 habitants) il est accessible principalement par la D704. C'est un plan d'eau naturel alimenté en majeure partie par le ruisseau « le Thévenot » prenant naissance à Nailhac. L'étang du coucou s'étend sur environ 6 hectares il est situé dans une cuvette à 160m d'altitude environ contre 240m de moyenne pour Hautefort et 280m pour Nailhac.

Le site de baignade lui se trouve sur la commune de Hautefort.

La dernière vidange du plan d'eau date de **(en cours de renseignements)**

Les activités pratiquées sont l'aquapark (jeu de baignade sur des structures gonflables), la pêche et les pédalos.



La gestion de l'étang est privé et géré désormais par la SARL Le Moulin De Lilou représenté par [REDACTED].



DESCRIPTION DE LA PLAGE ET DE LA ZONE DE BAIGNADE :

Le plan d'eau ne dispose pas de plage, l'accès à la baignade ou autres activités se fait par l'intermédiaire d'un ponton. La zone de bain est d'environ 30 m de longueur par 30 m de largeur, sa profondeur moyenne est de 1,80m et sa profondeur maximum de 3,5m. La composition du fond de la zone de baignade est naturelle (terre).


La baignade est ouverte de juillet à août est réservée simplement à l'accès aux structures de jeux gonflables. La fréquentation maximum instantanée est de 50 personnes. L'accès à cette zone est payante et surveillée par un MNS ou BNSSA. Le nettoyage du site est quotidien. L'accès aux animaux domestiques est interdit sur le ponton et dans l'étang.



Plan général de l'étang

ZONE D'ÉTUDES :


Carte topographique*




La délimitation du bassin a pris en compte le réseau pluvial, les barrières artificielles (routes par exemple) qui peuvent modifier l'hydrologie du bassin et aussi la naissance du ruisseau principal alimentant l'étang.

*Carte IGN de geoportail.fr


Plan d'occupation des sols*



Occupation forestière :



Occupation agricole :



Aucune zone industrielle n'est répertoriée dans cette étude, les zones restantes blanches sont des zones artificielles.


*Informations récoltées d'après l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et par le Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt via géoportail.fr

CONDITIONS METEOROLOGIQUES :

La station météo climatologique la plus proche de l'étang se trouve être la station météo de Brive la Gaillarde (roche). La zone d'étude peut être soumise à des orages (3 épisodes recensés en juillet août 2015) qui peuvent nécessiter la fermeture temporaire du site en raison des risques de modification biologiques.


JUILLET 2015

Températures maxi, mini, précipitations
En juillet 2015 à Brive - La Roche



AOÛT 2015

Températures maxi, mini, précipitations
En août 2015 à Brive - La Roche



Moyenne des relevés des mois de juillet et août de 2010 à 2014 de la station Brive la Gaillarde

Paramètres	Résultat
Moyenne températures minimales	13,63°C
Moyenne températures maximales	27,23°C
Précipitations	65,30mm
Ensoleillement	234h

VENTS :

Le site est très peu touché pas les épisodes venteux voir le relevé ci dessous des jours où le vent à était compris entre 57km/h et 100km/h. Aucun relevé n'a été supérieur à 100km/h dans les 5 dernières années.

ANNÉES	2015	2014	2013	2012	2011
JUILLET	0	1	0	0	0
AOÛT	0	0	1	0	1

RECENSEMENT DES POSSIBLES POLLUTIONS :

Sources de pollution	Observations sur le terrain	Effets possibles	Procédures	Réduction des risques
Epandages		Qualité Microbiologique mauvais		Respect des prescriptions du plan épandage
Cyanobactéries	Présence Algues et de mousse	Présence importante de cyanobactéries	Avertir ARS Fermeture du site jusqu'au rétablissement correct des prélèvements	Surveiller le plan d'eau Limiter l'accès à la pêche pour le phosphore
Assainissement dans la zone	Alerte du spanc	Augmentation Escheria coli	Fermeture si les relevés ne sont pas bons	Contrôle des assainissements
Eaux pluviales	Orages violent	Contrôle biologique mauvais	Avertir ARS	Fermeture du site le lendemain de gros orages
Elevage		Qualité Microbiologique mauvais		
Ragondins	Ragondins présents à proximité de l'étang	Leptospirose		Campagne de piégage