



Commune d'Aix-les-Bains

ETUDE SUR LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

COMMUNE D'AIX-LES-BAINS (73100)

Elaboration du profil de vulnérabilité

Plage du Rowing







SOMMAIRE

SOMMAIRE **2**

PREAMBULE **3**

SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES **5**

1. LOCALISATION DE LA PLAGE DU ROWING 5
2. BASSIN VERSANT ASSOCIE A LA PLAGE ETUDIEE 7
3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 8
4. CONTEXTE CLIMATIQUE 9
5. CONTEXTE LACUSTRE 9
6. OCCUPATION DES SOLS ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE 10
7. DESCRIPTION DE LA PLAGE 12
8. BILAN DES ANALYSES ARS DE 2007 A 2010 13
   - *8.1. Classement de la plage du Rowing 13*
   - *8.2. Résultats d'analyses ARS de 2007 à 2010 ..... 15*
   - *8.3. Comparaison des classements selon les deux directives 17*
   - *8.4. Etude de l'influence de la pluviométrie sur la contamination de la plage du Rowing 17*
   - *8.5. Potentiel de prolifération des macroalgues et potentiel de prolifération phytoplanctonique 20*
9. ACTIVITES SUSCEPTIBLES D'IMPACTER LA QUALITE DE L'EAU DE BAIGNADE 21
   - *9.1. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 21*

DIAGNOSTIC DES RESEAUX **22**

10. DIAGNOSTIC DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 22
    - *10.1. Station d'épuration 22*
    - *10.2. Poste de relèvement des eaux usées 23*
    - *10.3. Assainissement non collectif 26*
11. DIAGNOSTIC DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES ET DES COURS D'EAU 26

BILAN DES SOURCES POTENTIELLES DE CONTAMINATION **32**

PRECONISATIONS **34**

12. PLAN D'ACTIONS 34
    - *12.1. Mise en place d'indicateurs d'alerte 34*
    - *12.2. Actions sur le réseau des eaux usées 34*
    - *12.3. Actions sur le réseau des eaux pluviales 35*

ANNEXES **38**





PREAMBULE

La réglementation relative au suivi de la qualité des eaux de baignade a fortement évolué en 2006. En effet, la Directive Européenne n° 2006/7/CE apporte de nouvelles dispositions par rapport à la réglementation appliquée depuis 1976 :

- Le contrôle de deux paramètres bactériologiques : entérocoques intestinaux et *Escherichia coli*,

- Des critères de classement des zones de baignade plus sévères,

- La nécessité de définir les profils des eaux de baignade en fonction notamment de leurs caractéristiques physiques, hydrologiques et de leurs risques de vulnérabilité aux pollutions. Trois types de profil peuvent être élaborés :

Profil de type 1 : Le risque de pollution de l'eau de baignade n'est pas avéré
L'eau de baignade est de qualité « suffisante », « bonne » ou « excellente » au sens de la directive 2006/7/CE (simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires).
Profil de type 2 : Le risque de contamination est avéré et les causes sont connues
L'eau de baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la directive 2006/7/CE (simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires).
L'identification et l'évaluation des sources de pollution est simple ou les causes de contamination et leurs impacts sont connus.
Profil de type 3 : Le risque de contamination est avéré et les causes sont insuffisamment connues
L'eau de baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la directive 2006/7/CE (simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires).
L'identification et l'évaluation des sources de contamination est complexe ou les causes de contamination et leurs impacts sont insuffisamment connus.

- Des mesures de gestion à prendre dans des circonstances exceptionnelles (information du public, interdiction temporaire de baignade),

- La participation et l'information du public.

Ces nouvelles évolutions réglementaires posent de nouveaux enjeux dans la gestion de la qualité de l'environnement littoral. **Outre la diminution des normes impératives de la qualité des eaux, il ne s'agit plus de se contenter de surveiller l'état du milieu mais aussi de rechercher et réduire les sources de pollution.** Cette meilleure compréhension des phénomènes associés à la recherche des problèmes en amont est une approche innovante dans la gestion de l'environnement littoral. La gestion durable et « intelligente » des rejets est ainsi visée.

Les investigations menées dans ce cadre permettront d'établir les actions à prévoir en vue de l'amélioration de la qualité des eaux récréatives.

Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget (CALB) et la commune de Chindrieux ont souhaité mettre en œuvre une étude afin de répondre à ce contexte et ainsi d'anticiper la réglementation.

Il s'agit d'un **profil de type 1**.Un recensement et une évaluation des sources potentielles de pollution ont été effectués sur le bassin versant de la plage du Rowing. Des campagnes de prélèvements et analyses ont également été menées afin de d'évaluer l'impact de ces sources de contamination.

SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES

1. Localisation de la plage du Rowing

La commune d'Aix-les-Bains est située dans le département de la Savoie. Elle présente plusieurs zones de baignade sur le lac du Bourget dont la plage du Rowing.

.



Figure 1 : situation de la commune d'Aix-les-Bains sur le territoire français

Superficie de la commune : 12,62 km²
Population : 27 782 habitants (INSEE 2011)
Densité de la population : 2201 habitants/km²
Altitude : minimum 224 m – maximum 524 m
Saison balnéaire : surveillée en juillet et août
Population durant la saison balnéaire : environ 37 000 habitants



Figure 2 : localisation de la plage du Rowing (source : www.geoportail.fr, carte IGN)



Figure 3 : vue aérienne d'Aix-les-Bains (source : www.geoportail.fr)



Figure 4 : vue aérienne de la plage du Rowing à Aix Les Bains (source : www.geoportail.fr)

2. Bassin versant associé à la plage étudiée

La plage se situe sur la rive est du lac du Bourget. La recherche des sources potentielles de contamination se fera sur une zone comprenant les communes d'Aix-les-Bains, de Drumettaz-Clarafond.




Figure 5 : zone d'étude concernant la plage du Rowing (source : www.geoportail.fr ; IGN)

3. Contexte géologique et géomorphologique

Le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France, avec un volume de 3,6 km^3 pour une longueur de 18 km, une largeur moyenne de 3 km et une profondeur maximale de 145 m. Il prend place dans un profond sillon, encadré par deux chaînons jurassiens, celui du Mont du Chat, à l'ouest, et celui du Gros Foug - Corsuet à l'est. Ce val jurassien est orienté nord-sud, ouvert dans le cœur d'un large synclinal qui était essentiellement occupé par des molasses miocènes. Au quaternaire ce val a été évidé et "surcreusé" de plus de 150 m sous la surface actuelle des eaux par une langue du glacier rhodanien. Ce val s'est ensuite progressivement comblé à partir des dépôts glaciaires, puis par des apports (alluvionnaires). (sources : CISALB et Chapron E., Géologie alpine, mémoire H.S., n° 30, 1999).




Figure 6: carte géologique simplifiée des Alpes occidentales (Gidon M. ; éditions Didier & Richard et B.R.G.M. ; 1977)

4. Contexte climatique

- Précipitations et température

La hauteur de précipitation moyenne (1974-2008) sur une année est de 1258 mm, soit une moyenne de 104,8 mm par mois. La température moyenne (1974-2008) sur une année est de 11,3 °C (données : CISALB 2008).

- Vents

La topographie du lac, tout en longueur et bordé sur ses flancs ouest et est par deux massifs, canalise naturellement le vent dans un axe nord-sud. Les vents de sud est et sud ouest prédominent en été et en automne. Le mont Landard, à cause de la petitesse de sa taille, et la trouée de Chautagne laissent la porte ouverte aux vents qui soufflent de nord et du nord ouest, surtout en hiver et au printemps. (source : J. Pallière, le lac du Bourget : lac majeur de France, La Fontaine de Siloë, 2003)




Figure 7 : observation de l'orientation des vents de 2000 à 2010 au Bourget-du-Lac (source : www.windfinder.com)

5. Contexte lacustre

Les courants de surface sont principalement liés au vent. Le déplacement des masses d'eau se fait suivant la force et à la direction du vent. Les vents étant d'ordinaire assez faibles sur la zone de baignade, les courants de surface sont de manière générale peu importants.




Figure 8 : observation de la vitesse moyenne du vent de 2000 à 2010 au Bourget-du-Lac (source : www.windfinder.com)

6. Occupation des sols et réseau hydrographique

La plage du Rowing est située dans un contexte de tissu urbain. Plus en amont du bassin versant se trouvent un golf, une zone industrielle et commerciale, ainsi que des territoires agricoles.




Figure 9 : occupation des sols de la commune (source : www.geoportail ; Corine Land Cover 2006)

Légende :

Territoires artificialisés

Tissu urbain continu : espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes couvrent la quasi-totalité du sol. La végétation non linéaire et le sol nu sont exceptionnels.

Tissu urbain discontinu : espace structuré par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables.

Équipements sportifs et de loisirs : infrastructures des terrains de camping, des terrains de sport, des parcs de loisirs, des golfs, des hippodromes… y compris les parcs aménagés non inclus dans le tissu urbain.

Zones industrielles et commerciales : zones recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre battue par exemple), sans végétation occupant la majeur partie du sol. Ces zones comprennent aussi des bâtiments et/ou de la végétation.

Extraction de matériaux : extraction de matériaux à ciel ouvert (sablières, carrières) ou d'autres matériaux (mines à ciel ouvert). Y compris gravières sous eau, à l'exception toutefois des extractions dans le lit des rivières.

Territoires agricoles

Systèmes culturaux et parcellaires complexes : juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies, et /ou de cultures permanentes complexes.

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants : surfaces essentiellement agricoles, interrompues par de la végétation naturelle.

Forêts et milieux semi-naturels

Forêts de feuillus : formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues.

Forêts de conifères : formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes, où dominent les espèces forestières de conifères.

Surfaces en eau et zones humides

Plans d'eau : étendues d'eau, naturelles ou artificielles, de plus de 25 hectares.

Réseau hydrographique

Limites administratives

Limites administratives de communes

7. Description de la plage

Cette description de la zone de baignade comprend une description physique de la plage, la fréquentation moyenne de la plage (données moyennées de 1998 à 2009), un inventaire des équipements présents aux abords de la plage ainsi qu'un recensement des activités humaines susceptibles d'impacter la qualité microbiologique des eaux de baignade.

Tableau 1 : description de la zone de baignade

	Plage du Rowing
Description physique	
Longueur (m)	60
Largeur (m)	60
Nature de la plage	sable et graviers
Végétation immergée	macroalgues
Fréquentation moyenne	
personnes/jour	300 (données SDIS)
Equipements	
Baignade surveillée	Oui (juillet et aout)
Site aménagé	Oui (uniquement en juillet et août)
Animaux autorisés	non
Site équipé de douches	non
Site avec point d'eau potable	non
Site équipé de toilettes	oui
Site disposant d'un poste de secours	oui
Affichage, information du public	oui
Parking	oui
Zone Camping Cars	non
Activités	
Mouillage à proximité	non
Sports nautiques	oui
Autorisation circulation de chevaux	non
Campings à proximité	non
Commerce à proximité	oui
Exploitations agricoles à proximité	non
Espace naturel protégé à proximité	Oui (lac classé Natura 2000)
Pâturages à proximité	non
Centre équestre à proximité	non

8. Bilan des analyses ARS de 2007 à 2010

En France, l'eau des sites de baignade est contrôlée au minimum une fois par mois par les services de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Sur les plages de Lac du Bourget gérées par la CALB, 2 analyses mensuelles minimum sont réalisées par l'ARS. La CALB réalise deux analyses complémentaires mensuelles en juillet et aout Les résultats d'analyses ARS ont été récupérés pour les saisons balnéaires de 2007 à 2010 pour la plage du Rowing.

8.1. Classement de la plage du Rowing

Plage du Rowing	2007	2008	2009	2010
Classement	B	A	B	A
Classement directive 2006/7/CE (4 saisons balnéaires)	-	-	-	**Excellente qualité**

Tableau 2 : classement ARS de la plage selon la Directive 76/160/CE

Légende

A Bonne qualité	B Qualité moyenne	Non classé
C Momentanément polluée	D Mauvaise qualité	

Le classement est obtenu en fonction de la qualité bactériologique de l'eau de baignade. La norme actuelle se base sur l'étude de trois paramètres bactériologiques : coliformes totaux, entérocoques intestinaux et *Escherichia coli*.

La norme de la Directive 2006/7/CE qui s'appliquera au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015 tiendra compte uniquement des résultats des quatre dernières saisons balnéaires pour les paramètres entérocoques intestinaux et *Escherichia coli*.

Ces indicateurs sont spécifiques de la flore intestinale, ils peuvent causer différentes pathologies sur les baigneurs comme des colites hémorragiques, de la fièvre, des vomissements, des gastro-entérites, des infections et inflammations.

Les bactéries *E.coli* et les entérocoques ne sont pas nécessairement pathogènes, mais leur présence en grand nombre dans un milieu aquatique indique l'existence d'une contamination fécale d'origine humaine ou d'animaux à sang chaud, et donc un risque épidémiologique potentiel.

La présence d'entérocoques est le témoin d'une pollution fécale potentielle d'origine plutôt animale. Dans ce cas, la source de pollution est à rechercher vers les activités économiques de type élevage ou vers des phénomènes de lessivage de sols agricoles.

La présence de bactéries E coli. est le témoin d'une pollution fécale potentielle d'origine plutôt humaine. Dans ce cas, la source de pollution est à rechercher vers des rejets de stations d'épuration.

La présence et le taux de concentration d'E Coli et d'entérocoques ne sont pas forcement liés . Plusieurs paramètres rentrent en jeu pour définir une corrélation entre les deux éléments : niveau de contamination, méthode d'analyse, origine de la pollution fécale…

Tableau 3 : comparaison des normes relatives à la qualité des eaux de baignade

Paramètres microbiologiques	Réglementation actuelle **Directive 76/160/CEE**		Réglementation future **Directive 2006/7/CE**	
	Guide	impérative	guide	impérative
Coliformes totaux (UFC/100ml)	500	10 000	/	/
Escherichia coli (UFC/100ml)	100	2 000	500	900
Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)	100	----	200	330

(UFC : Unité Formant Colonie)

La Directive 2006/7/CE introduit ainsi des valeurs impératives plus sévères sur uniquement les paramètres E.Coli et Entérocoques. Il s'agit ainsi de renforcer la prévention du risque sanitaire, notamment l'apparition de gastroentérites

Tableau 4 : limites de qualité pour le classement des eaux de baignade pour les eaux intérieures (Directive 2006/7/CE)

Paramètres	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante	Références analytiques
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	200*	400*	330**	ISO 7899-1 ou 7899-2
Escherichia coli (UFC/100ml)	500*	1000*	900**	ISO 9308-3 ou 9308-1

Pour qu'une eau de baignade soit classée dans une catégorie donnée, il faut que les percentiles des résultats de dénombrement sur les deux indicateurs microbiologiques soient inférieurs aux valeurs seuils de la classe de qualité considérée.

* Evaluation au 95ème percentile des mesures microbiologiques pour les classes de qualité «Excellente» et «Bonne»

** Evaluation au 90ème percentile des mesures microbiologiques pour la classe de qualité «Suffisante»

Le percentile est défini comme la valeur partageant une série en cent parties distinctes.

La valeur au 90ème percentile supérieur de la fonction de la densité de probabilité des données est donnée par : antilog_{10} (μ + 1,282σ) où μ est la moyenne arithmétique des valeurs $\log_{10}$ des dénombrements et σ l'écart type des valeurs $\log_{10}$.

La valeur au 95ème percentile supérieur de la fonction de la densité de probabilité des données est donnée par : antilog_{10} (μ + 1,65σ).

Les seuils de qualité tels que définis dans la directive 2006/7/CE ne correspondent pas à une évaluation du risque sanitaire **pour un échantillon unique**. L'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFFSET) a proposé un seuil applicable dans le cadre d'une surveillance active des eaux récréatives. Il a été ajouté dans le contrat de notre étude un seuil intermédiaire pour la présomption de contamination afin d'optimiser la gestion des zones de baignade en cas de valeurs élevées mais en deçà du seuil AFFSET d'interdiction de baignade. Ces seuils ont été utilisés pour le classement des résultats d'analyses joints en annexe

	Bonne qualité	Présomption de contamination	Pollution avérée
E Coli (Seuils en équivalent germes/100 ml)	0 à 900	900 à 1800	>1800
Entérocoques (Seuils en équivalent germes/100 ml)	0 à 330	330 à 660	>660

Tableau 5 : valeurs seuils proposées par l'AFFSET pour un échantillon unique en eau douce

8.2. Résultats d'analyses ARS de 2007 à 2010

Le tableau suivant présente les résultats d'analyses effectuées par la ARS pour la plage du Rowing, ainsi que les résultats de classement. **Le point de prélèvement des services de l'ARS est situé aux coordonnées suivantes (Lambert) : X : 877092 Y : 2082805**



Légende :

Zone de baignade

Point de prélèvements analyses ARS

Figure 10 : vue aérienne de la plage du Rowing à Aix Les Bains avec localisation du point de prélèvement ARS

La plage du Rowing a été classée A en 2008 et 2010, et B en 2007 et 2009. Un seul échantillon a une concentration dépassant les valeurs guides de l'ancienne et de la nouvelle directive. Cependant, cela n'a pas affecté le classement de l'eau de baignade selon la directive 2006/7/CE.

Plage du Rowing

Tableau 6 : résultats ARS pour la plage du Rowing

Date	*Escherichia coli* / 100ml	Entérocoques intestinaux / 100ml	Conformité Directive 76/160/CEE	Conformité Directive 2006/7/CE
04/06/2007	30	15	bon	bon
18/06/2007	**330**	<15	moyen	bon
02/07/2007	**200**	**210**	moyen	bon
09/07/2007	**550**	130	moyen	bon
16/07/2007	15	<15	bon	bon
23/07/2007	30	30	bon	bon
30/07/2007	76	61	bon	bon
13/08/2007	<15	<15	bon	bon
27/08/2007	<15	<15	bon	bon
16/06/2008	46	<15	bon	bon
30/06/2008	15	<15	bon	bon
15/07/2008	<15	15	bon	bon
28/07/2008	46	<15	bon	bon
11/08/2008	94	15	bon	bon
25/08/2008	30	61	bon	bon
15/06/2009	<15	<15	bon	bon
29/06/2009	15	15	bon	bon
15/07/2009	15	<15	bon	bon
27/07/2009	<15	15	bon	bon
10/08/2009	**110**	**110**	moyen	bon
24/08/2009	<15	15	bon	bon
23/06/2010	<15	<15	bon	bon
28/06/2010	<15	<15	bon	bon
12/07/2010	<15	30	bon	bon
26/07/2010	45	30	bon	bon
09/08/2010	30	<15	bon	bon
23/08/2010	30	30	bon	bon

L'eau est de bonne qualité lorsque les résultats sont inférieurs à la norme guide.

L'eau est de qualité moyenne lorsque le résultat obtenu pour un ou plusieurs germes est supérieur aux normes guides mais reste inférieur aux normes impératives.
L'eau est de mauvaise qualité lorsque le résultat est supérieur à la norme impérative

8.3. Comparaison des classements selon les deux directives

L'eau de baignade de la plage du Rowing est régulièrement analysée par les services de l'ARS. Pour les quatre dernières saisons balnéaires, 27 échantillons ont été prélevés, ce qui permet d'effectuer le classement selon la Directive 2006/7/CE.

Tableau 7: calcul des percentiles pour les années 2007 à 2010

Plage du Rowing		
Percentile	*E.coli*	Entérocoques
90ème	60,19	44,88
95ème	77,12	55,69

Les calculs du 95ème percentile pour les paramètres *E.coli* et entérocoques étant inférieurs aux valeurs seuils d'excellente qualité (respectivement 500 et 200 UFC/100 ml), l'eau de baignade est classée dans la catégorie « Excellente qualité ».

Tableau 8 : classement de la plage du Rowing selon les deux directives

Plage du Rowing		
	Directive 76/160/CEE	Directive 2006/7/CEE
Années	Classement	Classement
2010	A	Excellente qualité

La plage du Rowing est classée en « excellente qualité » selon la nouvelle méthode de calcul de la Directive 2006/7/CE.

8.4. Etude de l'influence de la pluviométrie sur la contamination de la plage du Rowing

Lors des événements pluvieux, le ressuyage des chaussées et des toitures entraîne un flux de contamination bactériologique dans les réseaux d'eaux pluviales qui se retrouve alors dans le milieu récepteur.

Afin d'étudier l'influence de la pluviométrie sur la qualité des eaux de la plage du Rowing, il a été effectué des corrélations entre les résultats des analyses ARS et CALB, et la pluviométrie journalière enregistrée par la station Météo-France située à Voglans (complétée le cas échéant par les données du pluviomètre de la station d'épuration d'Aix-les-Bains et celles disponibles sur www.meteociel.fr).

Saison 2007 :




Figure 11 : analyses ARS en 2007

Saison 2008 :




Figure 12 : analyses ARS en 2008

Saison 2009 :




Figure 13 : analyses ARS en 2009

Saison 2010 :




Figure 14 : analyses ARS et CALB en 2010

Conclusion

On observe que la plupart des analyses dont les résultats en entérocoques et E Coli sont les plus élevés ont été effectuées suite à une journée de pluie. En revanche, inversement, tous les évènements pluvieux n'ont pas engendré de contamination. Aucune corrélation ne peut être donc faite entre évènements pluvieux et pollution bactérienne

8.5. Potentiel de prolifération des macroalgues et potentiel de prolifération phytoplanctonique

La plage du Rowing n'est pas touchée par la prolifération des macroalgues.

Il a été constaté quelques épisodes de bloom de cyanobactéries (*Microcystis aeruginosa, Merismopedia trolleri*) sur le lac du Bourget (CISALB 2009), mais pas lors de la saison 2010.

Les cyanobactéries - également appelées cyanophycées, micro-algues, algues vertes, algues bleues, algues filamenteuses - sont des microorganismes se développant en eau douce comme en eau marine. Ces microorganismes peuvent proliférer rapidement (phénomène appelé bloom, efflorescence ou « fleur d'eau ») et conduire à l'apparition d'écumes en surface, surtout dans des eaux eutrophisées.

En France, la Direction Générale de la Santé (DGS) a mis en place un plan de surveillance et recommande l'interdiction de la baignade lors de présence d'écume ou d'une concentration dépassant 25 µg/l en microcystines (une toxine, à effet sur le foie, produite par certaines cyanobactéries). Un seuil de 100 000 cyanobactéries/ml déclenche la recherche et le dosage obligatoire de toxines. Un suivi renforcé est déclenché si l'on observe un changement visuel ou si le comptage dénombre plus de 20 000 cellules/ml, ou on détecte une évolution de la concentration en chlorophylle a.
Un rapport de l'OMS de 1999 donne une équivalence de 1 µg/l de chlorophylle a pour 2 000 cellules de cyanobactéries par millilitre.

	Risque sanitaire faible	Risque sanitaire modéré	Haut risque sanitaire
Seuils en cellules/ml	<20 000	20 000 à 100 000	> 100 000
Seuils en µg/l de chlorophylle a	<10	10 à 50	>50

Tableau 9 : valeurs seuils utilisées pour les cyanobactéries

Sur le lac du Bourget, le taxon dominant de la biomasse algale est *Planktothrix rubescens,* suivi par d'autres cyanobactéries appartenant à l'ordre des Chroococales (non-toxiques).
L'apparition de bloom de cyanobactéries est aléatoire. Aucun lien n'a été trouvé entre cette apparition et un ou plusieurs paramètres physico-chimiques de suivi : température de l'eau, concentration en phosphore…

Les cyanobactéries suivent un cycle tout au long de l'année :

- De février à avril : les concentrations sont faibles et réparties de façon homogène sur la verticale.
- De juillet à octobre : les cyanobactéries se concentrent à environ 15 à 18 m de profondeur avec un pic de concentration en septembre.
- Début octobre : la biomasse décroit rapidement

De mi-octobre à février : les cyanobactéries sont entrainées progressivement vers le fond

9. Activités susceptibles d'impacter la qualité de l'eau de baignade

9.1. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sont des installations qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ou la conservation des sites et monuments (article L511.1 du Code de l'Environnement).

Plusieurs ICPE sont à proximité de la zone de baignade et peuvent avoir un impact sur la qualité bactérienne des eaux de baignade:

BLANCHISSERIE DES THERMES NATIONAUX

Code postal : 73100
Commune : Aix-les-Bains
Activité principale : laveries, blanchisseries, pressing
Etat d'activité : en fonctionnement
Service d'inspection : DREAL
Régime Seveso : non-Seveso
Priorité nationale : non
IPPC : non

THERMES NATIONAUX D'AIX site CHEVALLEY

Code postal : 73100
Commune : Aix-les-Bains
Activité principale : industries diverses
Etat d'activité : en fonctionnement
Service d'inspection : DREAL
Régime Seveso : non-Seveso
Priorité nationale : non
IPPC : non

AREVA T et D

Code postal : 73100
Commune : Aix-les-Bains
Activité principale : assemblage, montage
Etat d'activité : en fonctionnement
Service d'inspection : DREAL
Régime Seveso : non-Seveso
Priorité nationale : non
IPPC : OUI

MHM MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE

Code postal : 73100
Commune : Aix-les-Bains
Activité principale : chaussures et autres articles en cuir (fabrication de)
Etat d'activité : en fonctionnement
Service d'inspection : DREAL
Régime Seveso : non-Seveso
Priorité nationale : non
IPPC : non

AQUARIUM DU LAC DU BOURGET

Code postal : 73100
Commune : Aix-les-Bains
Activité principale : animaux d'espèces non domestiques (présentation au public) sauf exclusions
Etat d'activité : en fonctionnement
Service d'inspection : DDSV
Régime Seveso : non-Seveso
Priorité nationale : non
IPPC : non

Autres activités

- **Centre équestre d'Aix-les-Bains** : il s'agit d'un point particulièrement sensible. En effet, le ruisseau du Tillet passe à proximité et est le milieu récepteur des eaux de lavage des boxes et des animaux. Ainsi une contribution non-négligeable en bactéries fécales est probablement apportée par cet intermédiaire. Ce site sera pris en compte dans une étude sur les sites les plus à risque réalisée par la cellule industrielle de la CALB en 2011.

- **Pataugeoire de la plage municipale** : la pataugeoire est vidée dans le lac tous les soirs pendant la saison balnéaire. L'eau étant traitée, elle n'apporte pas de bactéries fécales, mais est susceptible d'altérer la qualité physico-chimique de l'eau.

DIAGNOSTIC DES RESEAUX

10. Diagnostic de l'assainissement des eaux usées

10.1. Station d'épuration

La station d'épuration a été mise en service en 2000 et a une capacité nominale de 75000 équivalent-habitants. Son milieu récepteur est le Rhône par l'intermédiaire d'une galerie construite sous la chaîne de l'Epine.
La station est susceptible d'apporter une contamination sur la zone de baignade par son rejet de trop-plein qui s'effectue de deux façons :

- par le déversoir d'orage de Choudy dont l'arrivée au lac se situe à 800 m de la plage du Rowing. Pour l'année 2010, 138 déversements ont eu lieu, pour un volume total de 434 210 m^3.

- par le by-pass de la STEP, dont l'arrivée au lac se fait à une distance de 1600 m de la plage du Rowing. Ce rejet intervient après celui par le déversoir de Choudy, ainsi il n'y a que peu de rejets par ce by-pass lors de dysfonctionnement de la station d'épuration. Cet outil nécessite cependant des travaux de mise en sécurité.

10.2. Poste de relèvement des eaux usées

Réseau d'eaux usées

La collecte des eaux usées sur la commune d'Aix-les-Bains est de type séparatif et de type unitaire dans le Centre-Ville ancien., Le réseau est sensible aux eaux parasites.

- Synoptique du réseau




Figure 15 : synoptique du réseau d'eaux usées sur Aix-les-Bains

- Sensibilité du réseau vis-à-vis des eaux parasites

Les eaux parasites incluent les eaux parasites de captage correspondant à un apport direct par les eaux de pluie, et les eaux parasites d'infiltration provenant des nappes.

L'infiltration des eaux parasites dans le réseau peut entrainer un risque environnemental suite au déversement d'eaux usées dans le milieu naturel dû à un dépassement de la capacité des installations de collecte

Analyse de la fiabilité des postes de relèvement adaptée de la méthode Galaté®

Deux analyses ont été réalisées sur les postes de relèvement :

- Une analyse déterminant une note technique par poste de relèvement.
- Une analyse environnementale représentant l'impact potentiel d'un rejet vers le milieu naturel.

Ces deux notes sont alors associées pour déterminer la criticité des postes de relèvement
L'analyse technique est composée de :

- Une analyse statique prenant en compte les équipements de ces postes de relèvement
- Une analyse dynamique basée sur les données de télésurveillance des postes de relèvement : temps de pompage, historique des alarmes. Ces données reflètent le fonctionnement des postes de relèvement.

Le tableau en annexe présente les éléments statiques et dynamiques pris en compte dans l'analyse de la criticité des postes de relèvement. L'étude a été réalisée avec les données de télésurveillance de l'année 2010.

Bilan des postes de relèvement

.

Tableau 10 : évaluation technique et environnementale des PR

Poste de relèvement	Note de Criticité	Note Technique	Note Environnementale
PR 1 Goliettes	1	**34**	**7**
PR 2 Petit Port	3	**58**	**19**
PR 3 Port aux filles	1	**47**	**13**
PR 4 Grand Port	1	**42**	**13**
PR 5 La Lombarde	1	**42**	**7**
PR 6 Camping	2	**53**	**13**
PR 7 Musilac			
PR 22 Mémard	1	**40**	**13**
PR STEP	2	**56**	**13**

Légende :
Aspect technique : bien équipé équipement classique sous-équipé

Aspect environnemental : risque mineur risque à ne pas négliger risque majeur

Les postes sur Aix-les-Bains ne présentent pas une note de criticité élevée.

Trop peu de données étant disponible, la criticité du poste de Musilac n'a pas pu être évaluée.Ce pôste a été dimensionné pour l'évènement de MUSILAC soit environ 20 000 personnes par jour sur 3 jours en juillet. Le reste de l'année environ 1000 personnes sont raccordées sur ce poste. A priori, il ne présente pas de criticité majeur.

- Caractéristiques des postes sur la zone d'étude

Tableau 11 : Caractéristiques de PR

PR	Année	Capacité nominale	HMT	Télésurveil lance	Groupe électrogène	Distance du rejet TP à la plage	Trop plein
PR 1 Goliettes	2000	2x25 m3/h	5 mCE	OUI	NON	2130 m	NON
PR 2 Petit port	1997	2*80 m^3/h	14,2 mCE	OUI	NON	490 m	OUI
PR 3 Port aux filles	1988	1x65 m^3/h 1x100 m^3/h	11 mCE	OUI	NON	860 m	NON
PR 4 Grand port	1992	2x80 m^3/h	17 mCE	OUI	NON	2200 m	OUI
PR 5 La Lombarde	1996	2x94 m^3/h	5 mCE	OUI	NON	1430 m	NON
PR 6 Camping	-	1x10 m^3/h 1x60 m^3/h	2 mCE	OUI	NON	1350 m	NON
PR 7 Musilac	-	-	-	OUI	NON	1250 m	NON
PR 22 Mémard	1993	60 m^3/h	15 mCE	OUI	NON	3000 m	NON
PR STEP	1999	1800 m^3/h	-	OUI	bouclage EDF	1600 m	OUI

- Influence des eaux parasites

La sensibilité du réseau d'assainissement de la commune d'Aix-les-Bains vis-à-vis des eaux parasites est certaine. Ainsi la quantité d'eau transitant par ces postes peut doubler par temps de pluie. Les variations importantes de volumes d'eau dans le réseau d'assainissement peuvent avoir une influence sur le risque de dysfonctionnement des postes de relèvement. Elles peuvent favoriser les débordements accidentels du réseau d'assainissement et donc avoir un impact sur la qualité du milieu récepteur. Il convient d'envisager une étude permettant de définir les bassins versants les plus critiques vis-à-vis des entrées d'eaux parasites.

10.3. Assainissement non collectif

Sur la commune d'Aix-les-Bains, il existe des logements en assainissement non collectif (ANC). Ils ont été répertoriés sur une cartographie. Ils couvrent une zone qui suit le chemin de Corsuet. Ces installations sont des sources potentielles de contamination présentant un faible risque d'impact sur la qualité des eaux de baignade de la commune d'Aix les Bains

11. Diagnostic du réseau d'eaux pluviales et des cours d'eau

Les exutoires des ruisseaux et d'eaux pluviales sont susceptibles d'impacter la qualité de l'eau de baignade. Cela est accentué lors d'évènements pluvieux car les eaux de ruissellement se chargent des matières polluantes accumulées par temps sec sur les surfaces comme les chaussées et les toitures, et évacuent ainsi les différents rejets de l'activité humaine ou animale vers le milieu récepteur.

Plusieurs prélèvements ont été effectués par temps sec et temps de pluie. La qualité des eaux analysées au niveau des ruisseaux ou du réseau pluvial est évaluée avec les mêmes seuils que ceux proposés par l'AFFSET pour l'eau de baignade (cf chapitre 8.1). Pour le cas où plusieurs échantillons ont été prélevés, mais ne sont pas classés dans la même catégorie de qualité, l'analyse la plus pénalisante a été utilisée pour le classement.

Les résultats pour les paramètres *Escherichia coli* et entérocoques intestinaux obtenus par temps sec et temps de pluie ont été couplés avec la distance de l'exutoire à la plage ainsi qu'avec le débit mesuré ou estimé, pour obtenir une note permettant la hiérarchisation de ces apports. Cette note est associée à un code couleur :

risque mineur risque à ne pas négliger risque majeur

Les exutoires d'eau pluviale ou de cours d'eau apparaissant les plus prioritaires selon la méthode de classement appliquée sont décrits ci-après.

Exutoire pluvial 20

Coordonnées : 05°53'42.8"E ; 45°41'18.7"N



Cet exutoire arrive directement sur la plage du Rowing. Une conduite amène théoriquement les eaux pluviales quelques mètres après la rive, mais il semblerait que la canalisation soit obstruée par la vase. Un aménagement permet également à l'eau de se déverser sur la plage pour rejoindre le lac un peu plus loin.

Par temps sec et temps de pluie, les analyses montrent une contamination avérée en bactéries fécales. Par son emplacement, il peut présenter un problème sanitaire majeur auprès des baigneurs (notamment des jeunes enfants) pouvant se trouver directement en contact avec l'eau rejetée.

Cet exutoire nécessite donc une action à envisager rapidement.

La contamination pourrait avoir pour origine un ou plusieurs mauvais branchements d'eau usée sur le réseau pluvial. Il doit être envisagé une étude du réseau en amont pour corriger ces apports.

Il est nécessaire de prévoir un curage afin de déboucher la conduite obstruée par la vase.

Une autres solution consisterait à détourner l'arrivée à la plage, afin qu'elle se fasse à une distance plus importante de la zone de baignade. Le rejet serait encore de mauvaise qualité, mais le contact direct avec les baigneurs serait évité.

Note de la SPC : **50** /100




figure 16 : prélèvements sur l'exutoire pluvial 20

Le Tillet



Ce ruisseau prend sa source à Sonnaz. Il a un bassin versant de 50 km² en partie rural en amont et urbanisé par la suite. Son débit moyen est de 0,42 m3/s. [données : banque HYDRO ; CISALB]. Les analyses réalisées indiquent une contamination du cours d'eau arrivant au Petit Port, quelle que soit la pluviométrie. Cela peut s'expliquer par les différentes sortes de pressions dont il fait l'objet : agricole, industrielle et urbaine.


Il reçoit les eaux pluviales qui peuvent apporter de la contamination, le centre équestre joue également un rôle car les eaux de lavage des boxes et animaux se retrouvent dans le ruisseau, plusieurs mauvais raccordements d'eaux usés sont également apporteur de pollution.

Afin d'améliorer la qualité de ce cours d'eau, il peut être entrepris un dépistage des mauvais branchements d'eau usées ; de même, un raccordement du centre équestre au réseau d'assainissement peut être envisagé.

Coordonnées : 05°53'19.8''E ; 45°41'32.7''N

Note de la SPC : **40** /100

Temps de pluie






figure 17 : prélèvements sur le Tillet

Le Sierroz

Coordonnées : 05°53'04.4"E ; 45°42'04.8"N



Long de 19 km, avec un débit moyen de 2,5 m3/s pour un bassin versant de 133 km², le Sierroz prend sa source dans le massif des Bauges. Il parcourt des milieux ruraux en amont et urbanisés à l'approche du lac.

Par temps sec, il ne présente pas de contamination. Par temps de pluie, il y a contamination avérée. Cela peut être dû au lessivage des chaussées et toitures.

Des mauvais raccordements d'eau usée peuvent être présents. Il en a été signalé un au niveau du Pont Rouge, ce qui explique le résultat du prélèvement effectué à cet endroit. Ce branchement a été mis en conformité depuis.

Note de la SPC : **6,7** /100




figure 18 : prélèvements sur le Sierroz

Conclusion sur les rejets de cours d'eau et d'eau pluviale

	Note /100	Coordonnées GPS		Description
EP 20	50	05°53'42.8"E	45°41'18.7"N	pluvial
Tillet (EP 17)	40	05°53'19.8''E	45°41'32.7''N	rivière
Sierroz	6,7	05°53'04.4"E	45°42'04.8"N	rivière
EP 18	5	05°53'27.0"E	45°41'30.1"N	pluvial
EP 19	2,8	05°53'40.7"E	45°41'20.5"N	pluvial
EP 1	1,7	05°53'26.5"E	45°42'34.5"N	pluvial
EP 3	1,7	05°53'09.0"E	45°42'16.9"N	pluvial
EP 7	1,7	05°53'07.4"E	45°41'54.7"N	pluvial
EP 8	1,7	05°53'08.4"E	45°41'53.2"N	pluvial
EP 9	1,7	05°53'06.6"E	45°41'52.8"N	pluvial
EP 10	1,7	05°53'09.6"E	45°41'51.3"N	pluvial
EP 11	1,7	05°53'10.3"E	45°41'50.2"N	pluvial
EP 12	1,7	05°53'11.3"E	45°41'48.4"N	pluvial
EP 13	1,7	05°53'12.1"E	45°41'47.2"N	pluvial
EP 5	1,1	05°53'06.4"E	45°41'56.3"N	pluvial
EP 6	1,1	05°53'07.3"E	45°41'54.9"N	pluvial
EP 14	1,1	05°53'14.0"E	45°41'44.2"N	pluvial
EP 2	0,6	05°53'08.5"E	45°42'18.5"N	pluvial
EP 4	0,6	05°53'03.3"E	45°42'01.1"N	pluvial
EP 15	-	05°53'16.2"E	45°41'40.8"N	
EP 16	-	05°53'16.8"E	45°41'39.9"N	

De par les analyses effectuées, leur débit, et leur proximité des zones de baignade, il apparait que l'exutoire pluvial 20 et les cours d'eau du Tillet et du Sierroz sont les trois rejets potentiellement les plus impactants sur la qualité de l'eau de baignade de la plage du Rowing.


Concernant le Sierroz, il faut relativiser ce classement car la note obtenue (6,7/100) est peu élevée et ne fait pas du Sierroz une priorité pour la plage du Rowing.
L'exutoire pluvial 20 apparait comme étant un risque à ne pas négliger. En effet, arrivant directement à l'air libre sur la plage du Rowing, les baigneurs sont exposés à un contact avec une eau contaminée en bactéries fécales quelle que soit la pluviométrie.
Le Tillet est également à prendre en compte car sa qualité ne fait que se détériorer en approchant de son exutoire.

BILAN DES SOURCES POTENTIELLES DE CONTAMINATION

Le diagnostic des différents réseaux d'assainissements et l'étude globale de l'environnement ont permis de recenser et de localiser les infrastructures représentant un risque potentiel de contamination des eaux littorales. Ces sources potentielles de contamination ont été reporté en cartographie avec en indication la qualité des effluents arrivant au lac.

Les sources potentielles de contaminations sur le secteur d'étude sont :

- Les postes de relèvement
- Les rejets de trop-plein de la station d'épuration d'Aix-les-Bains
- Les assainissements non collectifs
- Les rejets des exutoires d'eaux pluviales et des cours d'eau
- Les zones dont l'activité pourrait être susceptible d'impacter la qualité des eaux de baignade (ICPE, zone industrielle)
- Les sources potentielles de contamination de loisirs : zone de vidange des eaux usées des camping-cars, camping, activités liées aux ports
- Les zones agricoles (cultures, élevage…)
- Les déjections canines : elles peuvent être transférées par le réseau pluvial, du fait du ressuyage des chaussées par la pluie


BRISON SAINT INNOCENT
AIX LES BAINS
TRESSERVE
LEGENDE
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE
D'AIX LES BAINS
EAUX DE BAIGNADE
SOURCES POTENTIELLES
DE CONTAMINATION
PLAGES DE MEMARDOU GRAND PORT ET DU PETIT PORT

PRECONISATIONS

12. Plan d'actions

12.1. Mise en place d'indicateurs d'alerte

Les indicateurs d'alerte doivent permettre au gestionnaire des zones de baignade de pouvoir prendre des décisions concernant la santé des baigneurs lorsqu'un évènement est susceptible d'apporter une pollution temporaire sur les eaux récréatives.

Les postes de relèvement et la station d'épuration sont susceptibles de rejeter de l'eau usée dans le lac en cas de surcharge de capacité ou en cas de défaillance technique.
Une communication au gestionnaire des informations en temps réel concernant un déversement d'eau usée par le trop-plein des postes de relèvement et de la station d'épuration peut être envisagé.
Par ailleurs, un suivi des cyanobactéries doit être envisagé en période estivale , le lac du Bourget étant sujet à l'apparition de bloom. Le cas échéant, une procédure d'information du gestionnaire et des baigneurs doit être établie

12.2. Actions sur le réseau des eaux usées

<u>Réduction des eaux parasites</u>

Les apports d'eaux parasites doivent être réduits afin de diminuer les risques de saturation des postes de relevage, Les conséquences étant un déversement potentiel vers le milieu naturel et un dépassement des capacités de volume de la STEP.

Les eaux parasites se divisent en deux types d'apport :

→ un apport direct par la pluie, ce sont les eaux parasites de captage (EPC) qui sont la conséquence des défauts de raccordements. (EP dans EU)

→ un apport par infiltration des eaux de nappes dans le réseau, ce sont les eaux parasites d'infiltration (EPI), qui seront d'autant plus prépondérantes que le réseau de collecte des eaux usées présente des problèmes d'étanchéité.

La réduction des eaux parasites passe par un diagnostic approfondi des secteurs des réseaux concernés afin d'évaluer la part des EPI et des EPC et de sectoriser les zones les plus sensibles. La surface active correspondant à la surface de captage direct des eaux de pluie (surfaces bitumées, toitures…) sera ainsi définie. Pour cela il doit être réalisé :

→ Une étude des temps de fonctionnement des postes

→ Des inspections diurnes et nocturnes dans différentes conditions de pluie et de hauteur de nappe

Réduction des EPC :

→ Réalisation de tests à fumée et des contrôles au colorant afin de détecter les mauvais raccordements au réseau d'eaux pluviales sur les secteurs identifiés comme prioritaires lors du pré diagnostic.

Réduction des EPI :

→ Des contrôles visuels par des passages camera dans les réseaux EU permettront de localiser précisément les problèmes d'étanchéité.

→ La réhabilitation des secteurs de réseau ainsi définis pourra avoir lieu en fonction des résultats des diagnostics du réseau

Amélioration des postes de relèvement

L'installation de réarmeurs automatiques permettrait le réenclenchement du disjoncteur suite à une coupure ou à une surtension électrique, et ainsi éviter un temps de latence pendant lequel peut survenir un déversement d'eau usée.

Il peut aussi être envisagé l'installation d'un groupe électrogène permettant de pallier les défauts d'alimentation électrique.

12.3. Actions sur le réseau des eaux pluviales

Actions préventives

→ Un curage préventif des réseaux d'eaux pluviales peut être réalisé en début de saison balnéaire ainsi qu'un autre en milieu de saison balnéaire. Notamment sur l'exutoire pluvial 20 situé sur la plage du Rowing.

→ Le nettoyage des avaloirs d'eaux pluviales est aussi à préconiser.

→ L'installation de sites destinés à recevoir les déjections canines permettrait une meilleure qualité rejets d'eau pluviale.

Actions correctives

→ Contrôle des raccordements au réseau d'eaux pluviales et correction des mauvais branchements. De mauvais raccordements peuvent être à l'origine des contaminations observées par temps sec, notamment pour l'exutoire pluvial 20 et le Tillet.

→ Concernant le Tillet, le raccordement du centre équestre d'Aix-les-Bains au réseau d'assainissement doit être envisagé. Cela éviterait l'apport de bactéries fécales par les eaux de lavage des boxes et animaux.

→ Concernant l'exutoire pluvial 20, il peut être mené une réflexion sur un déplacement de l'arrivée du cours d'eau, afin que celui-ci n'arrive plus directement dans la zone de baignade.

Synthèse des actions proposées :

Stations d'épuration	STEP Aix les Bains	Travaux limitant les rejets de trop-pleins au lac Mise en place d'indicateurs d'alerte	
Postes de relevage	Tous les postes	Mise en place de réenclencheurs automatiques	Prévus dans le marché de prestation de service de la gestion des réseaux d'assainissement en cours
Réseaux	Eaux usées	Recherche eaux parasites	
	Eaux pluviales	Curage préventif Contôrle de conformité des branchements , notamment en amont de l'exutoire pluvial EP 20 Dévoiement du rejet de l'exutoire EP 20	Prévu dans le cadre des travaux d'aménagement de la RD 101 en 2012
Tillet	Centre équestre	Réalisation d'un diagnostic du site	
	Au passage dans Aix Les BAins	Réalisation des analyses complementaires pour sectorisation les sources potentielles de pollution bactérienne	

Communication	Risque cyanobactéries	Suivi actif et mise en place d'une procédure d'alerte	

ANNEXES

Sommaire :

Annexe 1 : Grille d'évaluation des postes de relevage

Annexe 2 : Grille d'évaluation des rejets d'eau pluviale et de cours d'eau

Annexe 3 : Fiche de synthèse de la plage du Rowing (à afficher obligatoirement au niveau de la plage)

Annexe 4 : Analyses réalisées

Annexe 1 : Grille d'évaluation des postes de relevage

	Technique																Données issues de la télésurveillance												Sensibilité									
	Réenclencheur		Permutation automatique des pompes		Groupe électrogène			Bâche tampon		Trop-Plein		Capacité de pompage			Temps de pompage mensuel		Alarme TP			Défaut EDF		Défaut Pompe		Télé-surveillance		Défaut PTT		Risque Inondation		Eaux parasites de captage m3/mm/an				Eaux parasites d'infiltration m3/mm/an			
	Oui	Non	Oui	Non	Total	Partiel	Absence	Présence	Absence	Absence	Présence	< 20 m3/h	20< < 50 m3/h	> 50 m3/h	> 300 heures	< 300 heures	< 4 par an	de 4 à 10 par an	> 10 par an	< 3 par an	> 3 par an	< 4 par an	> 4 par an	Présence	Absence	< 3 par an	> 3 par an	Non	Oui	< 0,5	0,5 < <1	1< <2	> 2	< 0,5	0,5 < < 1,0	1,0 < <1,5	> 1,5
Poste	**1**	**10**	**1**	**10**	**1**	**5**	**15**	**1**	**30**	**1**	**20**	**1**	**2**	**3**	**10**	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**20**	**1**	**10**	**1**	**10**	**1**	**5**	**10**	**15**	**1**	**5**	**10**	**15**
PR 1 Les Goliettes		X	X				X		X	X		X				X								X				X					X				X
PR 2 Petit port		X	X				X		X		X			X		X		X		X		X		X			X	X					X				X
PR 3 Port aux filles		X	X				x		X	X				X		X		X		X		X		X			X		X				X				X
PR 4 Grand port		X	X				X		X	X				X				X		X		X		X			X	X					X				X
PR 5 La Lombarde		X	X				X		X	X			X			X	X			X		X		X			X	X					X				X
PR 6 Camping		X	X				x		X	X				X				X			X	X		X			X	X					X				X
PR 7 Musilac		X	X				X		X	X														X				X										X
PR 22 Mémard		X	X				X		X	X				X		X		X		X			X	X		X		X					X				X
PR STEP	X		X			X			X		X			X		X			X	X			X	X		X		X					X				X

	Environnement							Coefficient de transfert											Coefficient	Note technique	Note usages	CRITICITE
	Linéaire de plages à proximité m			activités nautiques		Amarrage à proximité		Type de transfert					Distance à la zone de baignade				Débit TP					
	0	<400	>400	Oui	Non	Oui	Non	Ruissellement Infiltration	Cours d'eau	Mixte	Pluvial	Direct	> 1000 m	500 < < 1000	100 < < 500	< 100	< 30 L/s	> 30 L/s				
Poste	**1**	**30**	**60**	**30**	**1**	**30**	**1**	**0,8**	**0,9**	**0,9**	**1**	**1**	**0,25**	**0,5**	**0,75**	**1**						
PR 1 Les Goliettes		X			X		X					X	X	X			X		0,25	**34**	**7**	1
PR 2 Petit port		X		X		X						X	X		X	X	X		0,25	**58**	**19**	3
PR 3 Port aux filles		X			X	X						X	X	X			X		0,25	**47**	**13**	1
PR 4 Grand port		X			X	X						X	X		X		X		0,25	**42**	**13**	1
PR 5 La Lombarde		X			X		X					X	X	X			X		0,25	**42**	**7**	1
PR 6 Camping		X			X	X						X	X	X			X		0,25	**53**	**13**	2
PR 7 Musilac		X			X	X						X	X	X			X				**0**	0
PR 22 Mémard		X			X	X						X	X	X			X		0,25	**40**	**13**	1
PR STEP		X			X	X						X	X	X				X	0,25	**56**	**13**	2

Annexe 2 : Grille d'évaluation des rejets d'eau pluviale et de cours d'eau

Nom de la SPC	distance du milieu récepteur					Analyses par temps sec		
	0 à 100 m	100 à 200 m	200 à 500 m	500 à 1000 m	>1000 m	vert (bonne qualité) ou pas d'écoulement	orange (présomption de contamination)	rouge (pollution avérée)
	5	4	3	2	1	1,5	3	4,5
EP 1					X	X		
EP 2					X	X		
EP 3					X	X		
EP 4					X	X		
EP 5					X	X		
EP 6					X	X		
EP 7					X	X		
EP 8					X	X		
EP 9					X	X		
EP 10					X	X		
EP 11					X	X		
EP 12					X	X		
EP 13					X	X		
EP 14				X		X		
EP 15				X		X		
EP 16				X		X		
Tillet (EP 17)				X				X
EP 18			X			X		
EP 19	X					X		
EP 20	X							X
Sierroz					X	X		

Nom de la SPC	Analyses par temps de pluie			débit (temps de pluie)				note	
	vert (bonne qualité)	orange (présomption de contamination)	rouge (pollution avérée)	0 à 5 l/s	5 à 50 l/s	50 à 100 l/s	>100 l/S		
	1	2	3	1	2	3	4		/100
EP 1			X	X				4,5	1,7
EP 2	X			X				1,5	0,6
EP 3			X	X				4,5	1,7
EP 4	X			X				1,5	0,6
EP 5		X		X				3	1,1
EP 6		X		X				3	1,1
EP 7			X	X				4,5	1,7
EP 8			X	X				4,5	1,7
EP 9			X	X				4,5	1,7
EP 10			X	X				4,5	1,7
EP 11			X	X				4,5	1,7
EP 12			X	X				4,5	1,7
EP 13			X	X				4,5	1,7
EP 14	X			X				3	1,1
EP 15								0	0,0
EP 16								0	0,0
Tillet (EP 17)			X				X	108	40,0
EP 18			X	X				13,5	5,0
EP 19	X			X				7,5	2,8
EP 20			X		X			135	50,0
Sierroz			X				X	18	6,7

Calcul :

Distance à la plage
***analyse par temps sec**
***analyse par temps de pluie**
***débit**
= note de l'exutoire

Annexe 3 : Fiche de synthèse de la plage du Rowing (à afficher obligatoirement au niveau de la plage)


Département : Savoie (73)
Commune : Aix-les-Bains (73100)
Nom de la zone de baignade : Plage du Rowing

Profil élaboré le 10/02/2011

Description de la zone de baignade

Nature : sable et graviers
Longueur : 60 m
Largeur : 60 m
Dates de la saison balnéaire : surveillée en juillet et août
Fréquentation : 300
Equipement : poste de secours, toilettes, point d'eau potable
Accessibilité aux animaux : non
Occupation du sol : tissu urbain discontinu et infrastructures de loisirs à proximité directe de la plage
Population permanente : 27 782 habitants
Population estivale : environ 37 000 habitants

Inventaire des sources potentielles de pollution



Assainissement des eaux usées	Surverses de postes de relèvement et de la station d'épuration
Réseau pluvial et ruisseaux	Lessivage des chaussées par temps de pluie
Activité de loisirs	Pédalos, restauration rapide en saison
Zones agricoles	non
Autres sources	Zone industrielle, ICPE, zone urbaine

Historique de la qualité de l'eau de baignade

- **Classement de l'eau de baignade par l'ARS**

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	B	A	B	A

A : Eau de bonne qualité – B : Eau de qualité moyenne – C : Eau pouvant être momentanément polluée – D : Eau de mauvaise qualité

- **Potentiel de prolifération des macroalgues :** la plage n'est pas touchée par les proliférations de macroalgues

- **Potentiel de prolifération du phytoplancton :** la prolifération en surface est modérée

Situations à risque

Rejet à risque	Situation à risque - Fréquence	Evaluation du risque
Exutoire pluvial 20	Permanent	A ne pas négliger
Tillet	Permanent	A ne pas négliger
Sierroz	Permanent	Faible
Autre ruisseau ou exutoire pluvial	Temps de pluie	Faible
Postes de relèvement	Temps de forte pluie ou incident	faible

Plan d'actions

Action à réaliser	Date de réalisation prévue
Réduction des eaux parasites, contrôle de conformité des branchements	Non déterminée
Curage préventif du réseau d'eaux pluviales avant la saison balnéaire	Non déterminée
Mise en place de réenclencheurs automatiques	2012
Mise en place d'une procédure d'alerte en cas de problèmes techniques sur les ouvrages d'assainissement et/ou de bloom de cyanobactéries	Non déterminée
Dévoiement du rejet pluvial	2012

Annexe 4 : Analyses réalisées

Sources Potentielles de Pollution

nom	date	Pluviométrie des dernières 24 heures (mm)	résultat *E.coli (équivalent cellules/100ml)*	résultat entérocoques intestinaux (équivalent cellules/100ml)	qualité
Nant de Drumettaz - chemin de la Reisse	04/01/2011	0	470	180	présemption de contamination
Nant de Drumettaz Fiolage	04/01/2011	0	320	230	bonne qualité
Nant de Drumettaz Fiolage	14/10/2010	0	1 200	150	présemption de contamination
Nant de Drumettaz golf rond point	04/01/2011	0	520	120	présemption de contamination
Tillet laitière	14/10/2010	0	260	190	bonne qualité
Tillet Laitière	04/01/2011	0	430	<28	bonne qualité
Tillet Pierre morte	13/10/2010	0	3 900	500	pollution avérée
Tillet Pierre morte	14/10/2010	0	690	220	bonne qualité
Tillet Pierre morte	04/01/2011	0	280	120	bonne qualité
Tillet centre équestre	13/10/2010	0	3 300	220	pollution avérée
Tillet Choudry	13/10/2010	0	11 000	9 500	pollution avérée
Tillet exutoire (EP 17)	13/10/2010	0	32 000	10 000	pollution avérée
Tillet exutoire (EP 17)	07/01/2011	10,7	25 000	53 000	pollution avérée
Sierroz Roosevelt	13/10/2010	0	890	150	bonne qualité

Sierroz Roosevelt affluent	14/10/2010	0	13 000	240	pollution avérée
Sierroz Roosevelt	12/01/2011	11,8	3 900	500	pollution avérée
Sierroz affluent Roosevelt	12/01/2011	11,8	520	<28	bonne qualité
Sierroz pont rouge	13/10/2010	0	2 100	120	pollution avérée
Sierroz pont rouge	14/10/2010	0	1 400	200	présemption de contamination
Sierroz exutoire	13/10/2010	0	760	84	bonne qualité
Sierroz exutoire	07/01/2011	10,7	6 900	32 000	pollution avérée
Sierroz exutoire	12/01/2011	11,8	3 700	550	pollution avérée
EPl 1	10/11/2010	10,6	7 000	13 000	pollution avérée
EP 1	11/01/2011	9,2	650	8 000	pollution avérée
EP 2	11/01/2011	9,2	<41	71	bonne qualité
EP 3	11/01/2011	9,2	4 800	28 000	pollution avérée
EP 3	10/11/2010	10,6	54 000	82 000	pollution avérée
EP 4	10/11/2010	10,6	890	13 000	pollution avérée
EP 4	11/01/2011	9,2	600	130	bonne qualité
EP 5	10/11/2010	10,6	180	11 000	pollution avérée
EP 5	11/01/2011	9,2	180	510	présemption de contamination
EP 6	10/11/2010	10,6	650	530	présemption de contamination
EP 7	11/01/2011	9,2	2 200	1 300	pollution avérée
EP 8	11/01/2011	9,2	2 900	1 300	pollution avérée
EP 9	11/01/2011	9,2	3 000	1 200	pollution avérée
EP 10	10/11/2010	10,6	2 200	1 200	pollution avérée
EP 11	11/01/2011	9,2	2 500	1 100	pollution avérée

EP 12	11/01/2011	9,2	2 100	800	**pollution avérée**
EP 13	11/01/2011	9,2	4 800	28 000	**pollution avérée**
EP 14	11/01/2011	9,2	800	230	**bonne qualité**
EP 18	10/11/2010	10,6	1 900	1 100	**pollution avérée**
EP 19	10/11/2010	10,6	70	130	**bonne qualité**
EP 20	10/11/2010	10,6	4 600	44 000	**pollution avérée**