PROFIL DE BAIGNADE (Fiche de Synthèse 1/2)

Nom de la baignade :	PLAN D'EAU DES SALETTES	Commune :	MORMOIRON (84570)
Département :	VAUCLUSE (84)	Région :	PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Personne responsable de la baignade : Mairie de Mormoiron - Monsieur le Maire rue de la mairie 84570 Mormoiron Téléphone : 04 90 61 80 17		570 Mormoiron	


CARACTERISTIQUE DE LA BAIGANDE :					
Implantation de la plage :	en bordure nord du plan d'eau des Salettes				
Nature de la plage :	Sable fin jaunâtre				
Équipement sanitaire :	1 bloc sanitaire au nord-est du plan d'eau				
Stationnement:	2 parkings à 10 mètres du plan d'eau				
Usages nautiques :	Aucun				
loisirs aquatiques :	Pêche (interdite pendant la surveillance de baignade)				
accès aux animaux :	interdit				
Autres infrastructures :	Restaurant « La Cahute » « Ventoux Aventure » : VTT et accrobranche				


SURVEILLANCE DE LA BAIGNADE :					
Période d'ouverture :	fin juin à fin août				
Horaires de surveillance :	10 h à 18 h				
Surveillance :	1 à 2 maîtres nageurs secouristes				
Zone de baignade :	Grand Bain 1000 m² (profondeur 1,90 m) Petit Bain 200 m² (profondeur 1 m)				
Fréquentation estimée :	Environ 1.500 personnes par jour en période d'affluence				



Photographie de la plage du plan d'eau des Salettes

LOCALISATION ET SCHEMA DE LA ZONE DE BAIGNADE





HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU DE BAIGANDE

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années :

Année:	2007	2008	2009	2010 B	
Classement :	В	В	В		

(classement selon la nouvelle directive 2006/7/CE) A : qualité Excellente- B : qualité Bonne - C : qualité Suffisante - D : qualité insuffisante

Épisodes de pollutions au cours des dernières années :


Aucune analyses réalisées au cours des 4 dernières années (2007 - 2010) ne présentait de traces d'une pollution bactériologique importante.

Observation:

Cependant les analyses confirment la présence de contamination bactériologiques mais avec des teneurs autorisant la baignade.

PROFIL DE BAIGNADE (Fiche de Synthèse 2/2)

LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION RECENSEES



GESTION PREVENTIVE ET RECOMMANDATIONS

	Diagnostic					Gestion préventives des pollutions				Recommandations	
Nom de la pollution potentielle	ld	cont	contamination sur le plan d'eau		distance (m)	Seulis de férmeture préventive	oragnismes et collectivitées responsables	Procedures	solutions	Plan	échéance
ANC maisons individuelles	1	х			250	Enterocoques intestinaux 660 UFC/ 100 ml Escherichia Coli 1800 UFC/ 100 ml	Mairie de Mormoiron (SPANC à déterminer)	gestion de crise	Vérifier le dispositif ANC existant Remettre aux normes les dispositifs ANC non-conformes	Mise en place du SPANC sur le territoire communal pour remettre aux normes l'ensemble des dispositifs d'assainissement non-collectifs (particuliers, cave vinicole, etc)	2012 Obligation Reglementaire
ia faune (canards, sangliers, poissons, etc)	2	x				Enterocoques intestinaux 660 UFC/ 100 mi Escherichia Coli 1800 UFC/ 100 mi Cas régulier de contamination au dermathite	Mairie de Mormoiron	gestion de crise	Limiter la présence des animaux Elude relative à la gestion du nombre d'individus animal sur la zone		
decharge auvagespres du pont des gaps	3	х			3000	dépassement du seuil du produit tolère dans l'eau pour le balgande	Mairie de Flassan Mairie de Mormoiron	gestion de crise	Evacuer les déchets Surveillance Interdiction	Enlevement des détritus et netoyage des différents vallats d'alimentation et du plan d'eau (décharge sauvage pont des gaps, tracteurs pont de felly, etc.,.)	travaux à realis d'urgence
caves vinicoles, bome de sulfatage	4		Х		1400	depassement du seuil du produit tolère dans l'eau pour la baigande	Mairie de Mormoiron caves á vins	gestion de crise	Stoper le rejet Confiner l'accident Attendre le renouve⊪ement de l'eau	Situal.	
nappe des sables blancs	5			х	500	dépassement du seuil du produit tolère dans l'eau pour la baigande	Mairie Bédoin. Mairie Mormoiron	gestion de crise	Attendre la dissipation de la pollution		
detritus dans le plan d'eau, poubelles reseau	6	х			.0	vision des déchets	Mairie de Mormoiron	gestion de crise	Surveillance, entretien du plan d'eau Ajout de poubelles supplémenatires	Entevement des accumulations de déchets végétaux aux abord des valats (grappe de raisin proche du vallat de la Cointe, etc)	travaux a réalis d'urgence
assainissement collectif entérré (bloc sanitaire, cahute)	7	х			10	Enterocoques intestinaux 660 UFC/100 mt Escherichia Coli 1800 UFC/100 mt	Lyonnaise des eaux	gestion de crise	Détourner la contamination Réparer les dommages		
poste de relevage	8		х		10	Enterocoques intestinaux 660 UFC/ 100 mi Escherichia Coli 1800 UFC/ 100 mi	Lyonnaise des eaux	gestion de crise	Détourner la contamination Réparer les dommages		
contamination interhumaine	9	x			0	Cas régulier de contamination interhumaine recensée	Mairie de Mormoiron	gestion de crise	Agrandir la zone de baignade Limiter le nombre de baigneurs		
Routes, Ponts et Parkings	10			х		dépassement du seuil du produit toléré dans l'eau pour la baigande	Mairie de Mormoiron	gestion de crise	Pomper les hydrocarbures Evacuation des épaves		
ejet de la stalion d'épuration "des gaps"		х			2700	Enterocoques intestinaux 660 UFC/ 100 ml Escherichia Coli 1800 UFC/ 100 ml	Syndicat mixte des eaux - Region Rhone-Ventoux	gestion de crise	Détourner la contomination Réparer les dommages		
entretien des vallats d'alimentation	12	х					Mairie de Mormoiron			Poursuivre les investigations de recherche concernant les problèmes de bacteriologie du plan d'eau de manière à au moins connaître la cause et si possible y remédier.	permanente