



Profil de la zone de baignade « Anse de l'Arène »

Commune de Cassis

Date de mise à jour du profil : Mars 2026

Caractéristiques de la zone de baignade					Schéma de la zone de baignade										
Nom de la baignade : Anse de l’Arène Commune : Cassis Département : Bouches-du-Rhône Région : PACA Personne responsable de l’eau de baignade : Maire de Cassis Plage non surveillée Période officielle de la saison balnéaire : 06/05/2026 au 30/09/2026 Surveillance sanitaire officielle (ARS) : de Mai à Septembre Auto-surveillance sanitaire (mairie) : de Janvier à Décembre															
Historique de la qualité de l’eau de baignade (Directive 2006/7/CE)					Informations pratiques										
<table border="1"><thead><tr><th>Année</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Classements</td><td>Excellente</td><td>Excellente</td><td>Excellente</td><td>Excellente</td></tr></tbody></table> 20/05/2025 Fermeture de la plage (Orages) Réouverture le 21/05/2025 28/08/2025 Fermeture de la plage (Orages) Réouverture le 29/08/2025 01/09/2025 Fermeture de la plage (Orages) Réouverture le 03/09/2025 13/09/2025 Fermeture de la plage (Orages) Réouverture le 14/09/2025 21/09/2025 Fermeture de la plage (Orages) Réouverture le 23/09/2025					Année	2022	2023	2024	2025	Classements	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente	Plage interdite aux animaux en période estivale Plage non-fumeurs Présence d’un parking  Excellente qualité  Bonne qualité  Qualité suffisante  Qualité insuffisante
Année	2022	2023	2024	2025											
Classements	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente											



Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion associées

Sources de pollution bactériologique potentielles pour la zone de baignade :	Impact sur la plage	Diagnostic		Gestion préventive mise en place à ce jour		Plan d'action proposé
		Causes du Danger	Danger associé	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Mesures de gestion préventives mises en place	Principales mesures de réduction des pollutions à mettre en place
Assainissement non collectif	Modéré	Habitations ou locaux non raccordés au système d'assainissement collectif	Pollution bactériologique pouvant être significative et directe sur la plage (pour les structures les plus proches de la plage)	Contrôle des bons raccordements par le service SPANC	Demande de mise en conformité de certains usagers	Continuer les contrôles Mise en conformité des zones en ANC connues
Bateaux au mouillage (hors port)	Modéré	Forte fréquentation estivale	Pollution bactériologique pouvant être significative et directe sur la plage	Contrôle visuel par les employés saisonniers	Demande d'analyses bactériologiques Gen-Spot si le cas est jugé nécessaire et fermeture de la zone de baignade si les résultats sont mauvais	Mise en place de mouillages organisés Veiller au bon comportement des usagers, même la nuit Sensibiliser les usagers
Exutoires pluviaux	Modéré	Déversoirs proches de la plage Orages estivaux	Pollution bactériologique (et non bactériologique) due aux eaux de ruissellement et à la surcharge du réseau pluvial	Pas de surveillance qualité connue à ce jour au niveau des exutoires	Alerte Météo France qui déclenche : - une fermeture de la zone de baignade (niveau rouge) - une demande d'analyses Gen-Spot (niveau orange) puis fermeture si mauvais résultats	Réaliser la cartographie du pluvial et quantifier les volumes apportés par temps de pluie sur l'ensemble des exutoires pluviaux Un seuil d'alerte à 20mm de pluie cumulée sur 24h avant le prélèvement apparaît comme un indicateur à confirmer pour une gestion active des eaux de baignade efficace (fermeture préventive)
Rejet STEP via l'émissaire en mer	Modéré	Dysfonctionnement ou surcharge du réseau	Pollution bactériologique pouvant être significative et directe sur la plage (émissaire <1 km de l'Anse de l'Arène)	Résultats des bilans d'autosurveillance	Télésurveillance des PR Astreinte de l'exploitant 7j/7 en période estivale Communication entre exploitant et responsable des eaux de baignade en mairie	Recherche d'eaux parasites afin de diminuer la capacité hydraulique en entrée de station et ainsi limiter les by-pass lors de fortes pluies
Rejet STEP par by-pass	Modéré	Dysfonctionnement ou panne du réseau		Télésurveillance des déversements Entretien des installations	Analyses d'autosurveillance Gen-Spot et fermeture de la zone de baignade si mauvais résultats bactériologiques	Maintenance et surveillance de ces installations pour éviter les pannes
PR Bestouan	Faible	Déversements possibles (télésurveillance)	Pollution bactériologique indirecte (rejet éloigné de la plage Anse de l'Arène)			