


# Profil de la baignade de CEPS à Roquebrun

Mise à jour de la fiche de la fiche de synthèse: juin 2023

Prochaine mise à jour : en cas de dégradation de la qualité



CARACTERISTIQUES DE LA BAINNADE			HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU DE BAINNADE																								
Commune : Roquebrun	Département : Hérault	Région : Languedoc-Roussillon	<table><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013</p> <table><tr><td> Excellent</td><td> Bon</td><td> Suffisant</td><td colspan="2" rowspan="3"> Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible</td></tr><tr><td> Insuffisant</td><td> Insuffisamment de prélèvements</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"> Non suivi</td></tr></table>				2019	2020	2021	2022					Excellent	Bon	Suffisant	Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible		Insuffisant	Insuffisamment de prélèvements		Non suivi				
2019	2020	2021	2022																								
Excellent	Bon	Suffisant	Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible																								
Insuffisant	Insuffisamment de prélèvements																										
Non suivi																											
Période d'ouverture : du 01/07 au 31/08	Heures de surveillance : pas de surveillance	Fréquentation moyenne journalière : 29 personnes	Episodes de pollution au cours des dernières années : néant																								

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION						
Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d’actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la baignade	Indicateurs suivis	Procédures	Mesures de gestion préventives	Principales mesures de réduction des pollutions
Apports du Jaur et des ruisseaux (rejets diffus, stations d’épuration et assainissements autonomes) à Vieussan, St-Martin, Colombières, Le Poujol-sur-Orb, Mons-La-Trivalle, St-Julien d’Olargues et St-Vincent d’Olargues	**	1 km à 20 km	Episode pluvieux et remise en eau des ruisseaux		Fermeture préventive	Mise en conformité des assainissements autonomes à Vieussan Amélioration de la collecte et résorption des rejets directs (St-Martin, Le Poujol) Assainissement des secteurs non ou mal assainis à Colombières Création de dispositifs d’épuration à St-Vincent d’Olargues
Rejet des stations d’épuration situées en amont de la baignade	*	5,2 à 18 km	Dysfonctionnement	Surveillance par l’exploitant	Fermeture préventive	Construction de nouvelles stations d’épuration (St-Martin de l’Arçon)
Rejets directs à Mons-la-Trivalle et Vieussan	**	4 à 7 km				Assainissement des hameaux à Vieussan et Mons
Postes de relèvement à Olargues et Mons-la-Trivalle	*	4,4 à 10,7 km	Débordement de PR	Télesurveillance et alerte de Roquebrun par Olargues et Mons	Fermeture préventive	Travaux de réhabilitation des réseaux (Mons)

Impact : \* faible, \*\* significatif, \*\*\* important