


La Plage



- Avec:
- Une vingtaine de cabines disponibles
 - Club nautique
 - Parking à proximité
 - Sanitaires et douches

Baignade surveillée: Poste de secours en position centrale

Baignade surveillée en 2022:
Du 1er juillet au dimanche 31 août, de 10h à 19h

La qualité de l’eau de baignade

Classement selon la Directive 2006/7/CE:

	2012-2015	2013-2016	2014-2017	2015-2018	2016-2019	2017-2020	2018-2021
Le Tréport	suffisante	bonne	excellente	excellente	excellente	excellente	bonne



Escherichia coli (ou E. coli) est une bactérie de la flore intestinale des animaux à sang chaud. Elle traduit une pollution fécale récente de la zone de baignade. **En cas de risque de contamination, la baignade sera interdite.**

En cas de troubles ORL et/ou digestifs suite à la baignade, merci de le signaler à la mairie du Tréport.

Les sources de dégradation de la qualité

Sources de pollutions potentielles	Facteur déclencheur ou aggravant	Niveau de risque	Mesures envisagées
La Bresle et son exutoire, le port du Tréport	Vents de Nord - Nord-Est	Moyen	
rejets d'eaux pluviales chargées dans la Bresle	pluies intenses	Fort	programme de travaux sur réseaux
Fréquentation canine	Déjections dans l'eau	Faible	Accès aux plages interdit aux animaux domestiques
Ruissellement en amont du bassin versant	pluies intenses	Fort	Aménagements des parcelles concernées
Station d'épuration du Tréport	Panne de la désinfection par forte pluies	Très faible	

Les conditions météo à risque

Les eaux pluviales, contaminées par des eaux usées, sont le principal facteur de dégradation de la qualité des eaux de baignades. Les conditions météo problématiques sont:

- Pluie de forte intensité, cumul supérieur à 14mm sur 24h;
- Associée à un vent nul ou de nord à nord-est

Se référer aux arrêtés affichés ci-contre. Informations disponibles en mairie.

Les moulières: Se renseigner avant tout!



Les moules sont des animaux filtreurs qui concentrent les micro-organismes.
Une cuisson à faible température (<50°C) ne permet pas de détruire les micro-organismes pathogènes

Le ramassage des moules est interdit à l’exutoire des fleuves côtiers. Il est interdit après les épisodes pluvieux intenses entraînant un ruissellement et un écoulement des rejets d’eaux pluviales. L’effet des pluies dure plus longtemps que pour les eaux de baignade.



02.35.50.55.20

Pour tout renseignement, contacter la mairie :