


# Sources potentielles de pollution - Plage du Fond de la Baie



## LÉGENDE

- ZONE D'ETUDE
- POSTE DE REFOULEMENT
- PARKING
- ASSAINISSEMENTS AUTONOMES NON CONFORMES
- ➔ EXUTOIRE
- OISEAUX MARINS

0 250 500 1 000 m



1 : 15 000 AU FORMAT A3





## 4 PHASE 3 : SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS

### 4.1 SYNTHESE

La qualité des eaux de baignade de la Plage du Fond de la Baie est bonne au regard de la directive de 2006. Les sources de pollutions ne sont cependant pas à négliger.

Deux rejets directs d'eaux pluviales sont observés sur la plage. Les données du SPANC montrent que quelques habitations présentent une installation non conforme ou non acceptable. Les installations potentiellement polluantes sont celles des habitations proches du Douron, notamment à Pont Menou, ainsi que des habitations qui seraient connectées au réseau d'eaux pluviales (assainissement non collectif ou mauvais branchement en assainissement collectif).

### 4.2 RECOMMANDATIONS

Afin de prévenir toute pollution et de maîtriser au mieux les risques sanitaires, sont préconisées les actions suivantes :

<b><u>Assainissement autonome :</u></b>	Mises aux normes des dispositifs défectueux.
<b><u>Eaux pluviales :</u></b>	Réalisation du plan des réseaux d'eaux pluviales.
<b><u>Pollution ponctuelle :</u></b>	Mise en place de poubelles le long de la plage. Mise en place de panneaux d'interdiction aux animaux.
<b><u>Divers :</u></b>	Mise en place de panneaux d'affichage sur la qualité des eaux de baignade.