


Profil de la baignade des GORGES D'HERIC à Mons-la-Trivalle


Mise à jour de la fiche de la fiche de synthèse: juin 2023

Prochaine mise à jour :
en cas de dégradation de la qualité

SCHEMA DE LA ZONE DE Baignade



ZONE D'INFLUENCE



CARACTERISTIQUES DE LA Baignade

Commune : **Mons-la-Trivalle**
Département : **Hérault**
Région : **Languedoc-Roussillon**

Personne responsable de l'eau de baignade :
Mme le Maire de Mons-la-Trivalle

Période d'ouverture : **du 01/07 au 31/08**
Heures de surveillance : **pas de surveillance**
Fréquentation moyenne journalière : **600 personnes**

HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU DE Baignade

2019	2020	2021	2022

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

Excellent	Bon	Suffisant
Insuffisant	Insuffisamment de prélèvements	Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

Episodes de pollution au cours des dernières années :

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade
4 Aout 2021.	bactériologique*	Orage	néant

* dépassement du seuil journaliers conseillé (660 entérocoques intestinaux/100 ml)

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la baignade	Indicateurs suivis	Procédures	Mesures de gestion préventives	Principales mesures de réduction des pollutions
Rejets directs d'un hameau situé en amont de la baignade (Rosis)	*	De quelques centaines de mètres à 4 km				Création d'un réseau de collecte et d'une station d'épuration pour le hameau (Rosis)

Impact : * faible, ** significatif, *** important