

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Janvier 2016
Prochaine révision du profil : Janvier 2019

Baignade de Malo Centre Dunkerque



Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Malo Centre
Commune : Dunkerque
Département : Nord
Région : Nord Pas de Calais
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : 01/07 au 31/08
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre
Coordonnées Lambert II : 604 450 m / 2 673 200 m
Nature plage : Sable
Dimension plage : 330 m x 70 m
Equipements de la plage :



Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



Principales sources de pollution

Rejet	Fréquence	Débit	Impact
1_ Le rejet du canal exutoire	Discontinu (selon la marée et les précipitations)	Important	Important
2_ Rejets de la zone portuaire	Discontinu (selon trafic maritime, marée et précipitations)	Important	Moyen
3_ autres rejets dans l'avant port	continu	Faible	Faible

Qualité bactériologique des eaux de baignade



Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée

Absence d'épisode de pollution lors des 4 dernières années

Plan d'actions

- Mise en place d'une gestion active de la baignade et de l'écluse Tixier
- Maîtrise de la pollution rejetée par les réseaux unitaires de Dunkerque
- Fiabilisation de la collecte et du traitement de la pollution sur le domaine portuaire
- Mise en place de travaux de recherche et développement en lien avec la problématique de la qualité des eaux de baignade
- Eco-responsabilisation et sensibilisation des plaisanciers

Autres risques sanitaires

• Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade