

## Description générale

Nom de la zone de baignade : **Tourronde**  
 Nom du plan d'eau : **Le Léman**  
 Commune : **Lugrin**  
 Département : **Haute-Savoie (74)**  
 Région : **Rhône-Alpes**  
 Resp. de l'eau de baignade : **M.le Maire de Lugrin**  
 Accès public au lac libre et gratuit toute l'année :  
**Non surveillé**  
 Type de plage : **grève en galets - plage enherbée**  
 Fréquentation maximale : **150 personnes / jour**  
 Equipements : **Bloc sanitaire**  
 Accessibilité aux animaux : **Non dans la zone de baignade.**



## Historique de la qualité de l'eau de baignade

2010	2011	2012
5B	5A	5B

### Légende :

A	Eau de bonne qualité, conforme aux normes
B	Eau de qualité moyenne, conforme aux normes
C	Eau pouvant être momentanément polluée
D	Eau de mauvaise qualité
Le chiffre (ex. : <b>5B</b> ) indique le nombre de prélèvements réalisés au cours de la saison estivale.	

Le programme de surveillance sur ce site de baignade est de 5 prélèvements par saison.

Le profil de la zone de baignade est consultable en mairie de Lugrin. Informations complémentaires sur le site : [baignades.sante.gouv.fr](http://baignades.sante.gouv.fr)

## Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années

Date	Évènement
8 août 2012 :	Léger dépassement de la valeur guide pour les Entérocoques fécaux
16 juin 2010 :	Léger dépassement de la valeur guide pour les Escherichia Coli
25 août 2009 :	Dépassement de la valeur guide pour les Coliformes totaux
20 juillet 2009 :	Dépassement de la valeur guide pour les Coliformes totaux
2 juillet 2009 :	Léger dépassement de la valeur guide pour les Coliformes totaux
19 août 2008 :	Dépassement de la valeur guide pour les Coliformes totaux

13 août 2008 :

Dépassement de la valeur impérative pour les Coliformes totaux et dépassements de la valeur guide pour les Escherichia Coli et les Entérocoques fécaux

## Inventaire des sources de pollution

Source de pollution	Impact	Distance à la plage	Mesure de gestion
Rejet d'eaux usées des maisons en ANC en cas de système de traitement non satisfaisant	Moyen à faible	Variable selon les hameaux	Mise aux normes
Vidange des eaux usées de camping-car ou zone de mouillage des ports	Moyen à faible	360 m	Information du public
Rejets eaux usées en cas de débordement d'un poste de relevage	Faible	Mini : 350 m	Télésurveillance et astreinte
Risque de pollution en cas d'épandage inapproprié sur les terres agricoles	Faible	450 m	Information des agriculteurs
Déjections animales sur la plage	Très faible	0 à 80 m	- Accès interdit aux animaux sur la zone de baignade - Information du public : ramassage des déjections

## Localisation des sources de pollution

