

## PLAGE TAMARIS – LA LONDE-LES-MAURES

Descriptif de la zone de baignade					Carte de la zone de baignade					Carte de la zone d'étude				
Plage de Tamaris Commune : <b>La londe Les Maures</b> Département : <b>Var 83</b> Personne responsable de l'eau de baignade : <b>M. Le Maire</b> Période d'ouverture : <b>Annuelle</b> Heure et date de surveillance : <b>11h10/18h30 juillet /Août</b>														
<b>Historique de la qualité de l'eau de baignade</b>														
Année	2019	2020	2021	2022										
Classement	A	A	A	A										
A: eau de bonne qualité - B: eau de qualité moyenne - C: Eau pouvant être momentanément polluée - D: Eau de mauvaise qualité														

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années présenté par ordre décroissant					Légende :			
Date	Classement	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction à la baignade	Point de prélèvement DDASS	Poste de relèvement	Zone d'activités	ANC
					Cours d'eau / Canal pluvial	Port	Zone sensible	Centre-ville
					Déversoir d'orage/Surverse EU	Zone agricole	Zone accès aux chiens	STEP

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion							
Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'action	
Principales sources de pollution inventoriées	Impact * faible / ** significatif / *** important		Distance de la zone de baignade (mètre)	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
	Sec	pluie					
Exutoire canal du "chaland"		***	250	Pluie / tempête coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Curage / nettoyage à la main	L'organisme respnsable : la commu Elaboration d'un plan de réduction des pollutions en cours par les services municipaux.  En cas de pollution : Mise en oeuvre du plan de sauvegarde (mise à jour 04/2013) Communal volet "pollution marine"(mise à jour 11/2012).
Le Maravenne	**	***	50	Pluie / tempête / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Communication / pavillon bleu / port propre/ Curage / nettoyage à la main	
La surverse du réseau EU		***	200	Pluie / tempête / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Curage / nettoyage à la main	
Zone d'accès aux chiens	**	**	0 à 200	Pluie / tempête / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Curage / nettoyage à la main	
Port maravenne	**	**	400	Pluie / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Communication / pavillon bleu / port propre /nettoyage	