


Profil de la baignade (Pont Romain, commune de Tourves)

Date d'élaboration (ou de mise à jour) du profil : décembre 2011

Caractéristiques de la baignade	Schéma de la zone de baignade
<p>Nom de la baignade : Pont Romain</p> <p>Commune : Tourves</p> <p>Département : Var (83)</p> <p>Région : PACA</p> <p>Personne responsable de l'eau de baignade : M LARCHER Eric</p> <p>Période d'ouverture : Juillet - Août</p> <p>Heures de surveillance : Baignade non surveillée</p> <p>Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : Non connue</p>	

Historique de la qualité de l'eau de baignade				
Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années (au moins 4 années) :				
Année	2013	2014	2015	2016
Classement	B	B	A	IIR
A : Excellente qualité B : Bonne qualité C : Qualité moyenne D : Momentanément polluée E : Mauvaise qualité IIR : Non réalisées				
Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 années) présentée par ordre chronologique décroissant :				
Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de la baignade	
18/06/2014	Microbiologique	Inconnue	Non	
08/08/2011	Microbiologique	Inconnue	Non	
22/07/2010	Microbiologique	Inconnue	Non	
17/06/2010	Microbiologique	Inconnue	Non	
<i>Note : les épisodes de pollution correspondent à un dépassement de deux paramètres minimum de la valeur limite guide (coliformes totaux, streptocoques fécaux, Escherichia coli)</i>				

Carte de la zone d'étude	
	

Inventaire des sources de pollution potentielles et mesures de gestion						
Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'action
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Personnes chargées de la gestion du risque sanitaire	Mesures de gestion préventive	Organisme responsable de l'action
Animaux et usagers de la plage	Moyen	Sur la plage	Propreté visible de la zone de baignade et ses alentours	Maire Jean Michel CONSTANS	Entretien de la plage	Mairie
Pluviométrie	Faible	Sur la plage		Responsable des eaux de baignade Eric LARCHER (Service Eau & Assainissement)	Estimation du nombre de baigneurs et installation éventuelle de sanitaires	Mairie
Station d'épuration de Tourves	Nul	2 km	Pluviométrie	Responsables suppléants Isabelle ROUSSEAU Secrétariat (Services Techniques)	Contrôle des assainissements autonomes	Communautés de communes
Station d'épuration de Mazaugues	Significatif	4 km	Indicateurs microbiologiques contrôlés par l'ARS	Agence Régionale de Santé Caroline VARAY	Amélioration de la signalisation	Mairie
Assainissement non collectif	Faible	≥ 2 km	Indicateurs de qualité de l'eau du Caramy contrôlés par l'Agence de l'Eau	Police Municipale Véronique MARSEILLE	Suivi des prévisions météorologiques et fermeture de la baignade après chaque événement pluvieux important	Mairie
Activités agricoles	Faible	≥ 3 km			Mise en place d'un système d'information et d'alerte avec la mairie de Mazaugues	Mairie
Activités industrielles	Faible	≥ 3 km			Surveillance du réseau d'assainissement EU	Mairie
					Suivi de la qualité de l'eau de baignade	Agence Régionale de Santé
					Suivi de la qualité de l'eau du Caramy	Agence de l'eau