

Date d'élaboration du profil : Septembre 2012


Mise à jour : Septembre 2012

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : CAFARD
Code plage : 292003002M972070
Commune : Le Diamant
Département/Région : Martinique
Responsable : Mairie du Diamant
Période d'ouverture : Toute l'année
Localisation du point de suivi ARS : X= 710674 m, Y= 1600516 m
Fréquentation : 100 à 200 personnes/jour, 1000 lors de manifestations



Carte de la zone de baignade



Informations pratiques

Poste de secours : NON
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : NON
Douches/Point d'eau potable : OUI
Toilettes : NON
Poubelles : OUI
Accès autorisé aux animaux : NON
Usages : Baignade

Qualité de l'eau de baignade

Directive de 1976

Année	2008	2009	2010	2011
Classement (Directive de 1976)	A	A	A	B

A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne
C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité

Directive de 2006


Année	2008	2009	2010	2011
Classement (Directive de 2006)	EXC	EXC	EXC	EXC

EXC : Eau d'excellente qualité - BON : Eau de bonne qualité
SUF : Eau de qualité suffisante - INSUF : Eau de qualité insuffisante

2 épisodes de pollution* durant les saisons 2006 à 2011

* > 1000 E.coli/100 ml et/ou > 370 entérocoques/100ml

Présentation de la zone d'étude



- ★ Zone de baignade
- Périmètre d'étude immédiat
- Source potentielle de pollution microbiologique**
 - Cours d'eau permanent
 - - - Cours d'eau temporaire
 - Réseau séparatif
 - Poste de refoulement
 - Station d'épuration
 - Présence potentielle d'installations ANC non conformes
- Importance de la pollution**
 - Risque faible
 - Risque modéré
 - Risque significatif

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principales sources potentielles de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction/élimination des pollutions
Ravine Dominique	Significatif	200m	Programme de surveillance réglementaire 24 prélèvements réalisés du 1 ^{er} octobre au 30 septembre	Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Gestion de l'embouchure - Quantification du flux bactériologique - Mesures bactériologiques au niveau du sédiment du marigot
Installations d'Assainissement Non Collectif non conformes	Modéré	Présence potentielle			Intégrer les résultats des enquêtes de conformité Réhabilitation des installations non conformes
Postes de refoulement Anse Cafard et Dizac	Modéré	de 0 à 500m	Débordement du poste	Analyse rapide + Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Déterminer l'impact des rejets des postes sur la qualité de l'eau - Supprimer l'arrivée d'eaux parasites
Ravine Dizac (recevant les eaux de la station d'épuration et du poste du même nom)	Modéré	---	Débordement du poste By-pass de la station		Gestion de l'embouchure - Quantification du flux bactériologique - Mesures bactériologiques au niveau du sédiment du marigot - Détermination de l'impact des rejets de la step et du poste sur la qualité de l'eau

Le profil de la zone de baignade est consultable en Mairie
Informations complémentaires sur : www.baignade.sante.gouv.fr