

Profil de baignade				
DIENVILLE, commune de Dienville				
Date d'élaboration du profil : Mars 2012				
Caractéristiques de la baignade			Schéma de la zone de baignade	
<p>Nom de la baignade : Dienville</p> <p>Commune : Dienville</p> <p>Département : Aube</p> <p>Région : Champagne-Ardenne</p> <p>Responsable de l'eau de baignade : Commune et Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient</p> <p>Période d'ouverture : du 1er week end de juillet au dernier week end d'août</p> <p>Heures de surveillance : 12h à 18h</p> <p>Localisation du point de suivi ARS : X : 762091 Y : 2373959</p> <p>Informations pratiques :</p> <p>Poste de secours : Oui</p> <p>Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui (mais pas de Tiralo)</p> <p>Douches / Toilettes : Oui</p> <p>Point eau potable : Oui</p> <p>Poubelles : Oui</p> <p>Accessibilité aux animaux : non</p> <p>A proximité : aire de jeux, aire de pique nique, parking, port de Dienville</p>				
Historique de la qualité de l'eau de baignade (Directive 76/160/CEE)				
Année	2008	2009	2010	2011
Classement	C	A	A	B
A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité				
Présentation de la zone d'étude				
		<p>Zoom sur la zone de baignade</p>		
<p>Importance et impact de la source potentielle de pollution sur la qualité des eaux de baignade</p> <p>→ Faible</p> <p>→ Modéré</p> <p>→ Significatif</p> <p> Zone de baignade</p> <p> Zone d'étude</p> <p>Source de pollution potentielle</p> <p> Rejet eaux pluviales</p> <p> Port de Dienville</p> <p>Faune sauvage</p> <p> Faune sauvage</p> <p> Routes</p> <p> Fréquentation de la zone de baignade</p> <p> Oiseaux</p>				
Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion				
Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Risques potentiels	Impacts	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Fréquentation de la zone de baignade	Direct mais sans risque avéré	Nombre de baigneurs	Suivi qualitatif de la plage Fermeture de la plage si risque avéré	- Sensibiliser les usagers sur l'importance de la douche avant la baignade et la présence de sanitaires - Continuer le comptage du nombre de baigneur journalier sur la zone de baignade
Forte densité d'oiseaux	Direct mais sans risque avéré			- Enrichir les connaissances sur les populations d'oiseaux en période estivale à proximité de la plage : espèces, nombre - Sensibiliser les usagers sur les conséquences d'apport de nourriture - Ne pas laisser traîner des déchets alimentaires
Faune sauvage	Direct mais sans risque avéré			- Bien ramasser les poubelles quotidiennement en fin de journée
Rejets eaux pluviales	Indirect mais sans risque avéré			- Observation des exutoires pluviaux par temps sec, si rejet, alors: • Analyses bactériologiques au droit des rejets • Mesure des débits pour connaître le flux bactériologique
Absence de station de vidange d'eaux usées sur le port de Dienville	Indirect mais sans risque avéré			- Installation d'une aire de vidange des eaux usées, eaux de vanne et hydrocarbures - travaux prévus en 2012
Cours d'eau : l'Arcot	Indirect mais sans risque avéré			- Si dégradation non expliquée de la qualité de la zone de baignade - Campagne bactériologique en embouchure de l'Arcot par temps sec et temps de pluie pour connaître la qualité en embouchure
Absence de bac à graisse - Restaurants et commerces	Indirect mais sans risque avéré			- Installation de bac à graisse - Sensibilisation des professionnels
Réseau de collecte des eaux usées sur la zone d'étude	Direct mais sans risque avéré			- Contrôle du réseau collectif d'assainissement existant sur la zone d'étude (y compris le Port) - Vérification périodique de l'étanchéité des réseaux collectifs d'assainissement et des postes de refoulement : tous les 3 ans - Fréquence de l'entretien des sanitaires à renforcer
Cyanobactérie/phytoplancton	Direct mais sans risque avéré	Dénombrement Identification	- Surveillance officielle + visuelle - Sensibilisation des usagers - Continuer le suivi ARS : mesures physico-chimiques (pH, O2, T°C, nitrates, phosphates, conductivité...) - Continuer le suivi ARS : cyanobactérie-phytoplancton	
Macrophyte	Direct mais sans risque avéré	Présence	- Faucardage raisonné - Diagnostic macrophyte	
Dermatite	Direct risque avéré	Présence	- Continuer la sensibilisation des usagers : douche après le bain - Diagnostic macrophyte - Continuer le ramassage et comptage des lymnées - Continuer l'archivage des cas de dermatite	
Leptospirose	Direct mais sans risque avéré	Présence	- Continuer la sensibilisation des usagers : douche après le bain	
Hydrocarbure	Indirect mais sans risque avéré	Présence	- Une procédure existante désigne comme prestataire le SDIS 10	
Informations complémentaires sur : http://baignades.sante.gouv.fr Le profil de la plage de Dienville est consultable à la Mairie de Dienville				