

# FICHE PROFIL DE BAINADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

mai-20

Région : **Occitanie**

Département : **Aude (11)**

Commune : **Belcaire**

Site baignade : **Lac de Ferrières**

Contact de la personne responsable de la baignade

Commune de Belcaire  
2 rue de l'Oum - 11 340 BELCAIRE - Téléphone : 04 68 20 31 23

## DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAINADE

### Caractéristiques physiques de la zone de baignade

Localisation de la plage : A l'entrée sur le site  
Nature de la plage : Sable fin


### Equipements et usages de la zone de baignade

Période d'ouverture : Du 01 Juillet au 31 août de 14 heures à 19 heures  
Fréquentation estimée: 100 personnes/j  
Equipements sanitaires: Oui  
Poste de secours: Oui  
Poste de surveillance: Oui  
Stationnement: Parking à proximité immédiate  
Usages nautiques / loisirs aquatiques: Embarcations sans moteur  
Accès aux animaux: Chiens interdits sur le lac du 15 juin au 15 sept.  
Autres équipements: Snack bar - Aire de jeux - Tennis

### Illustration



### Localisation et Schéma de la zone de baignade



## HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAINADE

Année	2015	2016	2017	2018	2019
Classement qualité (Directive 2006)					

: Excellent    : Bon    : Suffisant    : Insuffisant

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années : Sans objet

Commentaires éventuels : Sans objet

# FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

mai-20


Région : **Occitanie**

Département : **Aude (11)**

Commune : **Belcaire**

Site baignade : **Lac de Ferrières**

## Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



## Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Type des foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Exutoire pluvial	Pollution potentielle	Faible	Contrôle visuel par le gestionnaire de la baignade	Bon état du captage et du réservoir d'eau qui alimentent le lac Absence de signes manifestes de contamination	Aucune action pertinente

*Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs ;*

*Vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspects.*