


PROFIL DE Baignade – Fiche de synthèse (Page 1/2)				
Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) : Juillet 2016				
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Midi-Pyrénées			Département : GARD (30)	
Commune : Lecques			Site Baignade : Rocher de Lecques	
Contact de la personne responsable de la baignade		Maire de Lecques		
DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE Baignade				
Caractéristiques physiques de la zone de baignade				
Rive d'implantation de la plage	Rive droite			
Nature de la plage	Zone enherbée et galets			
Equipements et usages de la zone de baignade				
Période de contrôle sanitaire	01 Juillet au 31 Août			
Fréquentation estimée :	30 personnes en moyenne			
Equipements sanitaires :	Non			
Stationnement :	Parking municipal en aval de la baignade			
Usages nautiques / loisir :	Pêche			
Accès aux animaux :	Pas d'interdiction			
Autres équipements :	Restaurant, poubelle			
Localisation et Schéma de la zone de baignade				
HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE Baignade				
Année	2012	2013	2014	2015
Classement qualité :	Excellente qualité	Excellente qualité	Excellente qualité	Excellente qualité
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	2015 : dysfonctionnement du poste de relevage induisant l'altération de la qualité de l'eau.			
Commentaires éventuels :				

Figure 47 : Fiche de synthèse du profil de baignade de Lecques

(Source : CEREG Ingénierie, profil de baignade commune de Sainte Croix Vallée Française, Février 2012)




Figure 48 : Fiche de synthèse du profil de baignade de Lecques

(Source : CEREG Ingénierie, profil de baignade commune de Sainte Croix Vallée Française, Février 2012)