


Profil de baignade du Pont noyé															
						Date de MAJ : novembre 2020									
Caractéristiques de la baignade		Schéma et vue de la zone de baignade		Historique de la qualité de l'eau		Carte des sources de pollution de la zone d'étude									
Nom de la baignade :	Pont noyé			Qualité de l'eau au cours des dernières années											
Commune :	Rochegude			<table><tr><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td></tr><tr><td>Bonne</td><td>Bonne</td><td>Excellente</td><td>Excellente</td></tr></table>				2016	2017	2018	2019	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente
2016	2017			2018	2019										
Bonne	Bonne			Excellente	Excellente										
Département :	Gard	* Classes de qualité selon la Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 : Excellente, bonne, suffisante, insuffisante													
Région :	Occitanie														
Responsable de l'eau de baignade :				Liste des épisodes de pollution au cours des 5 dernières années											
		Date	Type de pollution	Origine	Interdiction de la baignade										
Période d'ouverture :	Non surveillée														
Heures de surveillance :															
Fréquentation moyenne :	45 personnes														
Équipements :															
Accessibilité aux animaux :	Non														
Autres activités :	Pêche														
Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion															
Diagnostic		Gestion préventive des pollutions													
Sources de pollution potentielles		Impacts	Distance de la zone de baignade	Mesures préventives de réduction des pollutions		Indicateurs de suivi	Procédures								
Assainissement non collectif	ANC non conformes avec risque sanitaire et/ou environnemental	Significatif	St-Victor-de-Macalp : 9 600 m St-Ambroix : 10, 000 m Les Mages : 9 600 m	Mise aux normes des installations d'ANC	Maires des communes de St Ambroix, St-Victor-de-Macalp et de les Mages, propriétaires, SPANC Pays des Cévennes	Observations de dysfonctionnements des STEP, des postes de relevage et des réseaux avec des rejets directs d'eau usées dans le milieu par : 1) les propriétaires ou gestionnaires des campings de Beau rivage et Universal 2) les services communaux Episode orageux avec précipitations de 40 mm (relevé quotidien par le maire de Rochegude ou toute autre personne désignée)	1) Information du maire de Rochegude 2) Prise d'un arrêté municipal de fermeture préventive et/ou temporaire de la baignade et affichage sur le site 3) Evacuation des baigneurs 4) Information de l'ARS et du service Police de l'eau 5) Expertise externe 6) Si retour à conditions normales, arrêté municipal de réouverture de la baignade avec affichage et transmission à l'ARS et au service Police de l'eau								
	Aucune donnée sur le fonctionnement des dispositifs ANC de la guinguette du pont St Victor, de la base de location de canoës et du camping Universal	Significatif	Guinguette : 11 600 m Base de location de canoës : 11 400 m Camping Universal : 1 600 m	Organisation des contrôles et diagnostics	Propriétaires de la guinguette, de la base de location de canoës et du camping Universal, SPANC Pays de Cévennes										
	Aucune donnée sur le fonctionnement du dispositif ANC de la guinguette de St Denis	Non significatif	Guinguette : 4 000 m	Vérification de l'étanchéité de la fosse étanche	Propriétaire, SPANC Pays de Cévennes										
Assainissement collectif	Dysfonctionnements du poste de relevage (ancienne STEP)	Non significatif	St Denis : 4 000 m	Sécurisation du poste de relevage	Commune de St Denis										
	Postes de relevage non équipés de dispositifs de télésurveillance	Non significatif	Roc tombé : 7 700 m Camping de Beau rivage : 7 000 m	Equipement des postes de relevage d'un dispositif de télésurveillance	Propriétaires de la guinguette du Roc tombé et du camping de Beau rivage										