

Caractéristiques de la zone de baignade

Nom de la baignade : Giffaumont

Commune : Giffaumont-Champaubert

Département : Marne

Région : Champagne-Ardenne


Personne responsable de l'eau de baignade : Maire de Giffaumont-Champaubert

Responsable opérationnel et administratif : Syndicat du Der

Plage surveillée par les MNS :

- Période de surveillance : du 1^{er} juillet au 31 Août
- Heures de surveillance : de 11h à 12h et de 14h à 18h50

Schéma de la zone de baignade



Historique de la qualité de l'eau de baignade (Directive 2006/7/CE)

Année	2017	2018	2019
Classement	★★★★	★★★★	★★★★







Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Qualité insuffisante

Informations pratiques

- Plage interdite aux animaux** en période estivale
- Présence d'espaces de loisirs**
- Présence de douches et sanitaires gratuits**
- Site accessible aux personnes à mobilité réduite**

Cartographie des risques bactériologiques du périmètre immédiat de la zone d'étude



-  Pollution induite par les baigneurs
-  Pollution induite par les oiseaux
-  Point sensible assainissement : PR Giffaumont

- Importance de la source potentielle de pollution**
-  Faible
 -  Modéré
 -  Significatif
- Impact possible sur la qualité des eaux de baignade**
-  Faible
 -  Modéré
 -  Significatif

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion associées

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions proposés
Principales sources de pollution inventoriées	Impact connu ou estimé à ce jour	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Mesures de gestion préventive mises en place	Principales mesures de réduction des pollutions à mettre en place
Fréquentation de la plage	Faible	0 m	Surveillance bactériologique réglementaire au niveau de la zone de baignade (ARS)	Présence de douches et WC au niveau de la zone de baignade Comptage du nombre de baigneurs par jour	Sensibiliser les baigneurs à la prise de douche avant la baignade
PR Giffaumont	Moyen	1 km (à proximité de la plage)	Surveillance des déversements Contrôle bactériologique réglementaire au niveau de la zone de baignade (ARS)	Alarme téléphonique au niveau du PR Giffaumont Réseau séparatif en bon état	Mise en place du télécontrôle au niveau de ces installations
Cyanobactéries	Important	0 m	Contrôle réglementaire au niveau de la zone de baignade (ARS)	Informations du risque au public et formation des MNS	Détection visuelle quotidienne en saison estivale pour détecter des efflorescences et déclencher des analyses en laboratoire Recherches des causes environnementales via des campagnes de mesure.
Dermatite du baigneur	Moyen	0 m	Présence de canards contaminés et/ou de cas avérés de contaminations de baigneurs	Faucardage raisonné Ramassage régulier des poubelles Vidange du lac	Information du public sur ce risque et sensibilisation aux conséquences du nourrissage des animaux Prévoir suffisamment de poubelles pour limiter les déchets sauvages + couvercles