

### Caractéristiques de la zone de baignade

**Nom de la baignade :** Presqu'île de Champaubert

**Commune :** Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière  
**Département :** Haute Marne  
**Région :** Champagne-Ardenne


**Personne responsable de l'eau de baignade :** Maire de Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière

**Responsable opérationnel et administratif :** Syndicat du Der

**Plage surveillée par les MNS :**

- **Période de surveillance :** du 1<sup>er</sup> juillet au 31 Août
- **Heures de surveillance :** de 11h à 12h et de 14h à 18h50

### Schéma de la zone de baignade



### Historique de la qualité de l'eau de baignade (Directive 2006/7/CE)

Année	2015	2016	2017
Classement	Excellente qualité	Excellente qualité	Excellente qualité

Excellente qualité  
 Bonne qualité  
 Qualité suffisante  
 Qualité insuffisante

### Informations pratiques


**Plage interdite aux animaux** en période estivale

**Présence de douches et sanitaires gratuits**

**Site accessible aux personnes à mobilité réduite**

**Présence d'espaces de loisirs**

### Cartographie des risques bactériologiques du périmètre immédiat de la zone d'étude



Pollution induite par les baigneurs  
 Pollution induite par les oiseaux  
 Point sensible assainissement : PR Champaubert

### Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion associées

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions mis en place à ce jour		Plans d'actions proposés
Principales sources de pollution inventoriées	Impact connu ou estimé à ce jour	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Mesures de gestion préventive mises en place	Principales mesures de réduction des pollutions à mettre en place
Fréquentation de la plage	Faible	0 m	Surveillance bactériologique réglementaire au niveau de la zone de baignade (ARS)	Présence de douches et WC au niveau de la zone de baignade Comptage du nombre de baigneurs par jour	Sensibiliser les baigneurs à la prise de douche avant la baignade
PR Champaubert	Moyen	Environ 1 km (à proximité de la plage)	Surveillance des déversements Contrôle bactériologique réglementaire au niveau de la zone de baignade (ARS)	Alarme téléphonique Réseau séparatif en bon état	Mise en place du télécontrôle au niveau de ces installations
Cyanobactéries	Moyen	0 m	Contrôle réglementaire au niveau de la zone de baignade (ARS)	Informations du risque au public et formation des MNS	Détection visuelle quotidienne en saison estivale pour détecter des efflorescences et déclencher des analyses en laboratoire Recherches des causes environnementales via des campagnes de mesure.
Dermatite du baigneur	Moyen	0 m	Présence de canards contaminés et/ou de cas avérés de contaminations de baigneurs	Faucardage raisonné Ramassage régulier des poubelles Vidange du lac	Sensibiliser les usagers aux conséquences du nourrissage des animaux Prévoir suffisamment de poubelles pour limiter les déchets sauvages + couvercles