

Date d'élaboration du profil : Septembre 2012

Mise à jour : Septembre 2012

## Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : ANSE FIGUIER  
Code plage : 292003006M972110  
Commune : Rivière-Pilote  
Département/Région : Martinique  
Responsable : Mairie de Rivière-Pilote  
Période d'ouverture : Toute l'année  
Localisation du point de suivi ARS : X= 725303 m, Y= 1599649 m  
Fréquentation : 300 personnes/jour en moyenne



## Carte de la zone de baignade



## Informations pratiques

Poste de secours : NON  
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : NON  
Douches/Toilettes : OUI  
Point d'eau potable : OUI  
Poubelles : OUI  
Accès autorisé aux animaux : NON  
Usages : Baignade, kayak, aquagym

## Qualité de l'eau de baignade

### Directive de 1976


### Directive de 2006

| Année   | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Année  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| Classement (Directive de 1976)  | A    | A    | B    | B    | Classement (Directive de 2006)   | BON  | EXC  | EXC  | EXC  |
| A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne<br>C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité |      |      |      |      | EXC : Eau d'excellente qualité - BON : Eau de bonne qualité<br>SUF : Eau de qualité suffisante - INSUF : Eau de qualité insuffisante |      |      |      |      |

### 6 épisodes de pollution\* durant les saisons 2006 à 2011

\* > 1000 E.coli/100 ml et/ou > 370 entérocoques/100ml

## Présentation de la zone d'étude



- ★ Zone de baignade
- Périmètre d'étude immédiat
- Source potentielle de pollution microbologique**
- Cours d'eau permanent
- Cours d'eau temporaire
- ▲ Exutoire d'eaux pluviales
- Présence potentielle d'installations ANC non conformes
- Importance de la pollution**
- ⇨ Risque faible
- ⇨ Risque modéré
- ⇨ Risque significatif

## Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

| Diagnostic  |              |                                 | Gestion préventive des pollutions   |  | Plan d'actions   |
|---|--------------|---------------------------------|---|--|--|
| Principales sources potentielles de pollution inventoriées                      | Impact       | Distance de la zone de baignade | Indicateurs   | Mesures de gestion préventive associées  | Principales mesures de réduction/élimination des pollutions  |
| Ravines Anse Figuière Nord et Sud   | Significatif | de 0 à 100m                     | Programme de surveillance réglementaire : 24 prélèvements réalisés du 1 <sup>er</sup> octobre au 30 septembre | Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse | Gestion de l'embouchure - Quantification du flux bactériologique - Mesures bactériologiques au niveau du sédiment du marigot |
| Installations d'Assainissement Non Collectif non conformes                      | Modéré       | Présence potentielle            |   |  | Intégrer les résultats des enquêtes de conformité<br>Réhabilitation des installations non conformes                          |
| Exutoire d'eaux pluviales   | Modéré       | 100m                            |   |  | Réalisation de la cartographie du réseau - Quantification des flux   |
| Rivière-Pilote (recevant les eaux des step Manikou et Encamée et du PR Manikou) | Modéré       | 3km                             | By-pass de l'une des stations<br>Débordement du poste de refoulement  | Analyse rapide + Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes                                  | Déterminer l'impact d'un by-pass des step ou d'un débordement du PR sur la qualité de l'eau de baignade                      |

Le profil de la zone de baignade est consultable en Mairie  
Informations complémentaires sur : [www.baignade.sante.gouv.fr](http://www.baignade.sante.gouv.fr)