

Date d'élaboration du profil : Septembre 2012


Mise à jour : Septembre 2012

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : CARITAN
Code plage : 292003009M972130
Commune : Sainte-Anne
Département/Région : Martinique
Responsable : Mairie de Sainte-Anne
Période d'ouverture : Toute l'année
Localisation du point de suivi ARS : X= 727902 m, Y= 1596005 m
Fréquentation : 200 personnes/jour en moyenne



Carte de la zone de baignade



Informations pratiques

Poste de secours : NON
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : NON
Douches/Toilettes : NON
Point d'eau potable : NON
Poubelles : OUI
Accès autorisé aux animaux : NON
Usages : Baignade, base de loisirs, résidence hôtelière, restaurant...

Qualité de l'eau de baignade

Directive de 1976

Année	2008	2009	2010	2011
Classement (Directive de 1976)	A	C	A	B
A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité				


Directive de 2006

Année	2008	2009	2010	2011
Classement (Directive de 2006)	BON	SUF	SUF	BON
EXC : Eau d'excellente qualité - BON : Eau de bonne qualité SUF : Eau de qualité suffisante - INSUF : Eau de qualité insuffisante				

10 épisodes de pollution* durant les saisons 2006 à 2011

* > 1000 E.coli/100 ml et/ou > 370 entérocoques/100ml

Présentation de la zone d'étude



- ★ Zone de baignade
- Périmètre d'étude immédiat
- Source potentielle de pollution microbiologique
- Cours d'eau permanent
- - - Cours d'eau temporaire
- ▲ Exutoire d'eaux pluviales
- Réseau séparatif
- Poste de refoulement
- Station d'épuration
- Présence d'installations ANC non conformes
- ⚓ Bateaux aux mouillages
- Importance de la pollution
- Risque faible
- Risque modéré
- Risque significatif

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principales sources potentielles de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction/élimination des pollutions
Poste de refoulement Caritan	Significatif	50m	<u>Programme de surveillance réglementaire</u> : 24 prélèvements réalisés du 1 ^{er} octobre au 30 septembre	Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Nouveau poste en réception
Ravine du Bourg	Modéré	800m			Quantification du flux apporté en temps de pluie
Bateaux au mouillage	Modéré	---			Mise en place d'une zone de mouillage - Sensibilisation des plaisanciers sur l'impact des rejets d'eaux grises
Station et poste Igésa	Modéré	200m			Raccordement prochain au poste Caritan
Installations Assainissement Non Collectif non conformes	Modéré	300m			Intégrer les résultats des enquêtes de conformité Réhabilitation des installations non conformes
Poste de refoulement	Faible à significatif	de quelques m à 800m	Débordement du poste	Analyse rapide	Déterminer l'impact du rejet sur la qualité de l'eau Supprimer l'arrivée d'eaux parasites

Le profil de la zone de baignade est consultable en Mairie
Informations complémentaires sur : www.baignade.sante.gouv.fr