

Caractéristiques de la plage

Nom : Corps de Garde
 Code plage : 0000000327
 Coordonnées géographiques LII:
 X= 721799 Y= 1600447
 Commune : Sainte-Luce
 Département : Martinique
 Responsable : Mairie de Sainte-Luce

Absence de poste de secours et de borne d'appel, plage non surveillée

Fréquentation : maximum de fréquentation les jours fériés avec en moyenne 700 personnes par jour

Qualité de la zone de baignade

Classement selon la Directive européenne 76/160/CEE

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	B

	Bonne qualité
	Qualité moyenne
	Momentanément polluée
	Mauvaise qualité


A ce jour : aucun épisode de pollution* sur cette plage entre 2007 et 2010

* > 2000 E.coli/100ml

Zone de baignade



Carte de la zone d'étude



Zones de baignade de la Commune de Sainte-Luce (Sources : BD-Carthage, ARS 972)

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plans d'action
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Aucune pollution avérée recensée à ce jour sur la zone de baignade						