

Date d'élaboration du profil : Septembre 2012

Mise à jour : Septembre 2012

Caractéristiques de la baignade

Carte de la zone de baignade

Nom de la baignade : ANSE NOIRE
 Code plage : 292003001M972067
 Commune : Les Anses d'Arlet
 Département/Région : Martinique
 Responsable : Mairie des Anses d'Arlet
 Période d'ouverture : Toute l'année
 Localisation du point de suivi ARS : X= 706096 m, Y= 1606929 m
 Fréquentation : 30 personnes/jour



Informations pratiques

Poste de secours : NON
 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : NON
 Douches/Toilettes : NON
 Point d'eau potable : NON
 Poubelles : OUI
 Accès autorisé aux animaux : NON
 Usages : Baignade, kayak, hôtel et restaurant


Qualité de l'eau de baignade Selon la Directive 2006/7/CE

Année	2016	2017	2018	2019	Légende
Classement					★★★★★ Excellent ★★★ Bon ★★ Suffisant ★ Mauvais

6 épisodes de pollution* durant les saisons 2006 à 2011

* > 1000 E.coli/100 ml et/ou > 370 entérocoques/100ml

Présentation de la zone d'étude



- ★ Zone de baignade
- ▭ Périmètre d'étude
- Source potentielle de pollution microbologique**
- Cours d'eau permanent
- - - Cours d'eau temporaire
- Présence potentielle d'installations ANC non conformes
- Importance de la pollution**
- ⇨ Risque faible
- ⇨ Risque modéré
- ⇨ Risque significatif

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principales sources potentielles de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction/élimination des pollutions
Installations d'Assainissement Non Collectif non conformes	Significatif	Présence potentielle	Programme de surveillance réglementaire : 24 prélèvements réalisés du 1 ^{er} octobre au 30 septembre	Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Intégrer les résultats des enquêtes de conformité Réhabilitation des installations non conformes
Ravine Anse Noire	Significatif	---	Pluviométrie > 4-6mm	Analyse rapide + Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Gestion de l'embouchure de la ravine - Quantification du flux apporté par la ravine en temps de pluie - Mesures bactériologiques au niveau du sédiment de la ravine par temps sec

Le profil de la zone de baignade est consultable en Mairie
Informations complémentaires sur : www.baignade.sante.gouv.fr