L. FICHE 10 : FICHE DE SYNTHESE DETAILLEE DU PROFIL DE BAIGNADE

Une **fiche synthétique du Profil de baignade** a été établie, et reprend de manière synthétique les éléments suivants :

- Localisation : carte IGN et photo aérienne, réseau hydrographique,
- Description physique du site de baignade et de ses abords : type de plage, configuration, occupation des sols, reportage photographique,
- Fréquentation du site, usages et commodités associés,
- Historiques des analyses DDASS/ARS,
- Historiques et description des pollutions recensées sur site,
- Synthèse de l'inventaire hiérarchisé des sources de pollutions,
- Description synthétique du programme des travaux associés,
- Description des mesures de gestions préventives des pollutions.

Les profils de baignade sont établies pour une date fixe, sur la base des éléments disponibles et des constations terrains réalisés sur une période restreinte d'investigations.

Ainsi, les profils de baignade sont évolutifs, et doivent être révisés.

La périodicité minimale de révision des profils de baignade est définie dans le tableau suivant :

Classement qualité de l'eau de baignade	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante	Qualité insuffisante
Réexamen à effectuer au moins tous les ...	Uniquement si la qualité de l'eau se dégrade ou en cas d'important travaux sur le bassin versant étudié	4 ans	3 ans	2 ans

Tableau 12 : Evaluation de la périodicité minimale des profils de baignade

Le tableau suivant indique ainsi la périodicité de révision du profil de baignade :

Baignade	Classement qualité de l'eau de baignade sur les 4 dernières années	Réexamen à effectuer dans :
Plage du Plan (Saint André les Alpes)	**Année 2009 : Excellente qualité** **Année 2010 : Excellente qualité** **Année 2011 : Excellente qualité**	**Uniquement si la qualité de l'eau se dégrade ou en cas d'important travaux sur le bassin versant étudié**

Tableau 13 : Périodicité proposée pour les Profils de baignade

La fiche synthétique détaillée du *Profil de baignade* est présentée pages suivantes.

FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :	*Eté 2011*		
Département :	**Alpes de Hautes Provence (04)**	Commune :	**Saint André les Alpes**
Site de Baignade :	**PLAGE DU PLAN**		
Contact de la personne responsable de la baignade	Monsieur le Maire de Saint André les Alpes Place Marcel Pastorelli - 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES - Téléphone : 04 92 89 02 04		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade	
Rive d'implantation de la (des) plage(s):	**Rive droite**
Nature des plages:	Cailloutis
Equipements et usages de la zone de baignade	
Période de fréquentation :	1 Juillet au 31 Août
Equipements sanitaires:	1 bloc sanitaire
Poste de secours et heures de surveillance:	Oui - 11h00 - 19H00
Stationnement:	Parking ≈ 100 places
Usages nautiques / loisirs aquatiques:	Pêche, Engins nautiques, canoë-kayak
Accès aux animaux:	Accès interdit
Autres équipements:	Poubelles, Restaurants snack, tables de pique-nique, jeux pour enfants

Photographie illustrative



La plage du Plan

Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2006	2007	2008	2009	2010
Classement qualité (Directive 1976) :	**B**	**A**	**A**	**A**	**B**


A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	Aucun épisode de pollution n'a été signalé durant les cinq dernières années.
Commentaires éventuels :	Le lac de Castillon est une retenue formée à la suite de la mise en eau bu barrage de Castillon en 1948. Le Verdon est le principal cours d'eau alimentant le lac.

FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 2/2)

Département :	Alpes de Hautes Provence (04)	Commune :	Saint André les Alpes
Site de Baignade :	PLAGE DU PLAN		

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	**Type des foyers de pollution**	**Impact**	**Mesures de surveillances**	**Indicateurs suivis**	**Description des principales mesures de réduction des pollutions**
Station d'épuration de Thorame Haute (AC1)	Pollution potentielle	Faible	Autosurveillance règlementaire	Respect des niveaux de rejet	Création d'une nouvelle station d'épuration prévue pour 2012
Station d'épuration de Saint André les Alpes (AC2)	Pollution potentielle	Moyen	Autosurveillance règlementaire	Respect des niveaux de rejet Alarmes de télésurveillance	Poursuite de la bonne exploitation des ouvrages Application des conclusions des Schémas Directeurs d'Assainissement de La Mure-Argens et de Saint André les Alpes
Poste de refoulement de la plage du Plan (AC3)	Pollution potentielle	Faible	Visite hebdomadaire estivale du bon fonctionnement de l'ouvrage	Panne prolongée du poste de refoulement Débordements d'eaux usées	Mise en place et paramétrage d'un système d'autosurveillance Mise en place d'un gyrophare connecté aux alarmes de l'autosurveillance
Déversoir d'orage de La Mure d'Argens (AC4)	Pollution potentielle	Moyen	Visite hebdomadaire estivale et à la moindre de pluie du fonctionnement de l'ouvrage	Rejet d'eaux usées	Création d'un nouveau regard de visite équipé d'un déversoir d'orage télésurveillé
Réseau d'eaux usées de la Plage du Plan (AC5)	Pollution potentielle	Faible	Visite hebdomadaire du réseau	Débordements d'eaux usées Mise en charge du réseau	Curage annuel du tronçon Inspection télévisée quinquennale
Réseau d'eaux usées du hameau de La Bâtie (AC8)	Pollution potentielle	Faible	Visite estivale bi-mensuelle du milieu récepteur à l'aval du hameau	Dégradation prononcée du milieu récepteur	Réalisation du nouveau Schéma Directeur d'Assainissement et application de son programme d'action
Réseau d'eaux usées du hameau d'Argens (AC9)	Pollution potentielle	Faible	Visite estivale bi-mensuelle du milieu récepteur à l'aval du hameau	Dégradation prononcée du milieu récepteur	Mise en place d'une station d'épuration (Projet en cours)
La Minoterie (La Mure-Argens) (ANC16)	Pollution potentielle	Faible	Visites du SPANC	Dégradation prononcée du milieu récepteur	Projet en cours pour le raccordement de ce quartier au réseau d'assainissement collectif
Ancienne décharge de Méouilles (D2)	Pollution potentielle	Moyen	Campagne de mesures annuelle	Résultat de l'analyse des eaux non conforme	Application des préconisation de l'arrêté de fermeture de la décharge
Transhumances de troupeau (A1)	Pollution chronique	Fort	Descente des rives du Verdon ayant hébergées le troupeau à la recherche de carcasses mortes	Parcelles souillées par du fumier d'ovins Moutons morts dans le lit du Verdon	Création d'une aire de stockage des moutons éloignées des rives du Verdon

Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs ;
Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspectes.