

FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :


JANVIER 2011

Région : **PROVENCE ALPES COTE D'AZUR**

Département :

ALPES DE HAUTES PROVENCE (04)Commune : **Oraison**

Site baignade :

LES BUISSONNADES**Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions**

LEGENDE

Foyer potentiel de pollution

- (A) Agricole
(P) Pluvial
(D) Divers

Hiérarchisation de l'impact sur la baignade

- Faible
Moyen
Fort



Baignade



Limite communale



Echelle :

1 / 2 500

0 50 m

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions	
Sources de pollutions	Impact	Distance de la zone de baignade	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Responsable du suivi des indicateurs	Description des principales mesures de réduction des pollutions	Échéance
Assainissement collectif (D1)	Faible	15 m	Observations visuelles hebdomadaires	- Ecoulements difficiles - Réseau bouché - Débordements et déversements	Services techniques	Curage du réseau avant l'ouverture de la saison de baignade et toutes les deux semaines en période de forte fréquentation	2012
Autre (D2)	Faible	0 m	Observations visuelles quotidiennes	- Containers ouverts ou renversés		Inspection télévisée quinquennale du réseau	2012
Assainissement (D3)	Faible	300 m	Observations visuelles quotidiennes	- Départ des forains		Nettoyage et vidage réguliers pendant la période d'ouverture	2012
Autre	Faible	Plan d'eau	Aucune	Aucun		Vidange de la fosse de dépotage avant la pointe estivale	2012
Autre (Le snack)	Faible	15 m	Surveillance hebdomadaire du réseau d'assainissement	Présence de graisses dans le réseau d'assainissement		Faucardage annuel des algues	2012
						Mise en place d'un bac à graisses au niveau du snack	2012