

FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

sept-11

Département : **Les Hautes Alpes (05)**

Commune : **Saint-Julien en Champsaur**

Site de Baignade : **LE PLAN D'EAU DU CHAMPSAUR**

Contact de la personne responsable de la baignade

Présidente de la communauté de Communes du Champsaur
5, rue des Lagerons - 05500 SAINT-BONNET - Téléphone : (04) 92 50 00 20

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE Baignade

Caractéristiques physiques de la zone de baignade

Rive d'implantation de la (des) plage(s): **Rive Nord-Ouest**

Nature des plages: **Cailloutis**

Equipements et usages de la zone de baignade

Période de fréquentation : **1 Juillet au 31 Août**

Fréquentation estimée: **560 personnes / jour**

Equipements sanitaires: **1 bloc sanitaire (rive nord) et 1 local douche (rive ouest)**

Poste de secours et heures de surveillance: **Oui - 9h30 - 18 h 00**

Stationnement: **Parkings à proximité : 100 véhicules**

Usages nautiques / loisirs aquatiques: **Pêche, Canoë, Engins nautiques**

Accès aux animaux: **Accès interdit**

Autres équipements: **Poubelles, snack, tables de pique-nique, barbecue, jeux pour enfants, accrobranche, karting.**

Photographie illustrative



Le plan d'eau du Champsaur

Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE Baignade

Année	2006	2007	2008	2009	2010
Classement qualité (Directive 1976) :	A	A	A	A	A

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :

Aucun épisode de pollution n'a été signalé durant les cinq dernières années.

Commentaires éventuels :


Le plan d'eau est alimenté à partir d'une prise d'eau dans le Drac.

Cette eau transite par un chenal de transfert et une lagune de décantation avant de rejoindre le bassin principal.

FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)

Département :	Les Hautes Alpes (05)	Commune :	Saint-Julien en Champsaur
Site de Baignade :	LE PLAN D'EAU DU CHAMPSAUR		

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Type des foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillances	Indicateurs suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Station d'épuration de Buisard (AC1)	Pollution potentielle	Faible	Autosurveillance réglementaire	Respect des niveaux de rejet	Elaboration d'un Schéma Directeur Assainissement sur la commune de Buisard. Renouvellement de la station d'épuration actuelle à prévoir.
Réseau de transfert du plan d'eau (AC3)	Pollution potentielle	Faible	Réhabilitation prochaine du réseau Contrôle périodique du réseau	Mauvais écoulement des effluents dans le réseau de transfert	Curage annuel du réseau avant la période estivale. Contrôle quinquennal de l'état du génie civil du réseau via une inspection télévisée. Vérification hebdomadaire du bon fonctionnement du réseau.
Rejet d'eaux usées en milieu naturel sans traitement préalable sur la commune de Saint-Julien en Champsaur (AC5)	Pollution potentielle	Faible	Autosurveillance réglementaire	Respect des niveaux de rejet	Application des conclusions issues du Schéma Directeur Assainissement en cours d'élaboration. Création d'une station d'épuration.
Rejet d'eaux usées en milieu naturel sans traitement préalable sur la commune de Forest Saint-Julien (AC6)	Pollution potentielle	Faible	Autosurveillance réglementaire	Respect des niveaux de rejet	Application des conclusions issues du Schéma Directeur Assainissement en cours d'élaboration notamment sur le traitement des eaux usées.
Assainissement non collectif (ANC1 & 2)	Pollution potentielle	Faible	Contrôle visuel et olfactif mensuel estival de débordements	Débordements d'eaux usées des filières d'assainissement collectif communiquant avec le Drac	Mise en place d'un SPANC
Décharge de Saint Laurent du Cros (D1)	Pollution potentielle	Faible	Contrôle visuel mensuel estival de l'état des berges de la décharge	Arrachement des berges de la décharge	Fermeture administrative et technique de la décharge. Réhabilitation de la décharge et imperméabilisation du site Contrôle annuel de la qualité des eaux superficielles à l'aval de la décharge en période humide
Décharge de Saint Julien en Champsaur (D2)	Pollution potentielle	Faible	Contrôle visuel mensuel estival de l'état des berges de la décharge	Arrachement des berges de la décharge	Mise en place d'un suivi du niveau piézométrique au niveau de la décharge. Contrôle annuel de la qualité des eaux superficielles à l'aval de la décharge en période humide
Circulation d'engins à moteur sur les berges immédiates du plan d'eau	Pollution potentielle	Faible	Elaboration d'un arrêté interdisant cette pratique	Circulation d'engins	Elaboration et vote d'un arrêté interdisant cette pratique Installation sur les berges concernées de barrières ou blocs de rochers empêchant le passage des engins motorisés
Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs ; Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspectes.					