Profil d'eau de baignade : GCU, Savines-le-Lac (05)

Date d'élaboration du profil : mars 2014

Caractéristique de la baignade :

Nom : **GCU**
Commune : **Savines-le-Lac**
Département : **Hautes Alpes**
Région : **Provence Alpes Côte d'Azur**
Responsable de l'eau de baignade : **M. Le Maire**
Période d'ouverture : **1er juillet – 31 août**
Surveillance : **non**
Fréquentation : **50 pers. / jour en pointe**

Schéma de la zone de baignade :



Historique de la qualité de l'eau de baignade :

Année	2008	2009	2010	2011	2012
Classement	B	A	B	A	A

A Bonne qualité
B Qualité moyenne
C Momentanément polluée
D Mauvaise qualité

Episode de pollution enregistré de 2008 à 2012

Date	Type	Origine	Interdiction baignade
15 juin 2010	microbiologique	Pluie > 30 mm	oui

Légende :

- Point de prélèvement ARS
- Parking
- Cours d'eau et pluvial
- Poste de relevage
- Surverse pluvial
- Infrastructures
- Accès plage
- Zone de mouillage
- Poste de secours

Carte de la zone d'étude :



Légende :

- Principaux axes de communication
- Réseau hydrographique
- Zone de baignade
- Principale source de pollution avec indicateur

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion :

Indicateur carte	Sources	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Mesures de réduction des pollutions
1	Disfonctionnement système assainissement	Significatif	PR4 – 150 m PR3 – 500 m	Surverse au niveau PR3 ou PR4	Fermeture plage 72h Campagne analyses bactériologiques	Mise en place d'une télésurveillance des PR Contrôle des surverses d'eau brute et de la qualité des rejets	Traitement de la panne (si matérielle)
2	Ruissellement urbain	Significatif	Torrent de Blayet 100 m	Pluie > 30 mm	Fermeture plage 24h Campagne d'analyses bactériologiques	Mise en place et gestion d'un pluviomètre enregistreur	Mise en séparatif du centre-ville
3	Fréquentation de la plage	Faible	0 m			Toilettes, information des plagistes	