Profil d'eau de baignade : CCAS, Savines-le-Lac (05)

Date d'élaboration du profil : mars 2014

Caractéristique de la baignade :

Nom : **Adolescents CCAS**
Commune : **Savines-le-Lac**
Département : **Hautes Alpes**
Région : **Provence Alpes Côte d'Azur**
Responsable de l'eau de baignade : **M. Le Maire**
Période d'ouverture : **1er juillet – 31 août**
Surveillance : **pas de surveillance**
Fréquentation : **100 pers. / jour en pointe**

Schéma de la zone de baignade :



Historique de la qualité de l'eau de baignade :

Année	2008	2009	2010	2011	2012
Classement	A	B	A	B	A

A Bonne qualité
B Qualité moyenne
C Momentanément polluée
D Mauvaise qualité

Pas de pollution enregistrée

Légende :

- Point de prélèvement ARS
- Parking
- Cours d'eau et pluvial
- Poste de relevage
- Surverse pluvial
- Infrastructures
- Accès plage
- Zone de mouillage
- Poste de secours

Carte de la zone d'étude :



Légende :

- Principaux axes de communication
- Réseau hydrographique
- Zone de baignade
- Principale source de pollution avec indicateur

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion :

Indicateur carte	Sources	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Mesures de réduction des pollutions
1	Dysfonctionnement système assainissement	Significatif	PR3 – 400 m PR3 – 1 km	Surverse au niveau PR3 ou PR4	Fermeture plage 72h Campagne analyses bactériologiques	Mise en place d'une télésurveillance des PR Contrôle des surverses d'eau brute et de la qualité des rejets	Traitement de la panne (si matérielle)
2	Ruissellement urbain	Faible	Ravin de Robeliès 200 m		Campagne d'analyses bactériologiques si pollution	Mise en place et gestion d'un pluviomètre enregistreur	Repérage des rejets directs ou mauvaises connexions eaux usées / eaux pluviales
3	Fréquentation de la plage	Faible	0 m			Toilettes, information des plagistes	