ARTELIA

Description : Logo ARTELIA

Profil d'eau de baignade : Tremouilles, Chorges (05)

Date d'élaboration du profil : mars 2014

Caractéristique de la baignade :

Nom : Trémouilles
Commune : Chorges
Département : Hautes Alpes
Région : Provence Alpes Côte d'Azur
Responsable de l'eau de baignade : M. Le Maire
Période d'ouverture : 1er juillet – 31 août
Surveillance : oui, à partir de la saison 2014
Fréquentation : 300 pers. / jour en pointe

Historique de la qualité de l'eau de baignade :

Année	2008	2009	2010	2011	2012
Classement	A	B	A	A	A

A Bonne qualité
B Qualité moyenne
C Momentanément polluée
D Mauvaise qualité

Pas d'épisode de pollution enregistré de 2008 à 2012


Schéma de la zone de baignade :



Légende :

- Point de prélèvement ARS
- Parking
- Cours d'eau et pluvial
- Poste de relevage
- Surverse pluvial
- Infrastructures
- Accès plage
- Zone de mouillage
- Poste de secours

Carte de la zone d'étude :



Légende :

- Principaux axes de communication
- Réseau hydrographique
- Zone de baignade
- Principale source de pollution avec indicateur

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion :

Indicateur carte	Sources	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Mesures de réduction des pollutions
1	Disfonctionnement des systèmes d'assainissement	Faible	STEP –2 km STEP – 2,5 km	By-pass STEP des Ricouls ou de Marasse	Campagne analyses bactériologiques	Mise en place d'une télésurveillance des PR Contrôle des surverses d'eau brute et de la qualité des rejets	Traitement de la panne (si matérielle)
2	ANC Chanteloube	Faible	1 km			Surveillance de la conformité des installations	
3	Fréquentation de la plage	Faible	0 m			Toilettes, information des plagistes	Mise en œuvre de sanitaires publics
4	Ruissellement	Faible	0 m				Repérage de rejets directs ou mauvaises connexions eaux usées/eaux pluviales