

PROFIL DE Baignade - Lac de Saint-Martial - Ardeche (07)

Caracteristiques de la Baignade

Administratif :

- Etat : France
- Département : Ardèche
- Commune : Saint-Martial
- Nom : Lac de Saint-Martial
- Type : Eau douce

Gestion et entretien du plan d'eau :

Mairie

07 310 SAINT-MARTIAL
Tel : 04 75 29 12 16

Surveillance de la qualité des eaux :


ARS - Délégation territoriale du département de l'Ardèche
Avenue Moulin de Madame
07 007 PRIVAS Cedex
Tel : 04 72 34 74 00

Géométrie de la zone de baignade:

- Surface en eau : 0,3 ha
- Longueur maximale : 100 m
- Largeur maximale : 50 m
- Profondeur : de 0 à 2 m
- Volume en eau : environ 3000 m³
- Emprise plage : 0,4 ha
- Alimentation en eau : sources, précipitations, ruissellements

Équipement - Ouverture - Fréquentation

- Poste de secours : OUI (11 h - 18h30)
- Sanitaires - douches : OUI
- Panneau affichage (réglementation et résultats qualité des eaux) : OUI
- Date d'ouverture de la baignade : 1 Juillet au 31 Août



Qualité des Eaux

Historique de la qualité des eaux

2010 2011 2012 2013 2014

A	A	A	***	***
---	---	---	-----	-----

Classement selon les mesures transitoires en vigueur pour les saisons 2010 à 2012	
A Bonne qualité	B Qualité moyenne
C Mauvaise qualité	D Non classé
Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013	
1 Excellent	2 Bon
3 Satisfaisant	4 Insuffisant
Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible	

AUCUN

Episodes de pollution constatés ces cinq dernières années

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION

Type	Risque (1 à 4)	Gestion préventive	Plan d'action
Rejet industriel	1 : Risque nul à faible	-	-
Bâtiment d'élevage agricole	1 : Risque nul à faible	-	-
Pâturage et abreuvement du bétail dans la zone d'influence	1 : Risque nul à faible	-	-
Épandage agricole d'effluents organiques (fumier - lisier) avec facteurs aggravants (proximité réseau hydrographique - conditions pluvieuses - période ouverture baignade)	1 : Risque nul à faible	-	-
Assainissement domestique individuel	1 : Risque nul à faible	-	-
Accident routier (avec déversement en période pluvieuse)	2 : Risque faible à moyen	-	Réseau d'alerte (commune - SDIS)
Précipitations pendant la saison balnéaire (apports réseaux « eaux pluviales » et ruissellements directs)	2 : Risque faible à moyen	-	Merlon de protection - Canal de dérivation
Surfréquentation de la zone de baignade	2 : Risque faible à moyen	Fermeture préventive si fréquentation instantanée dans l'eau supérieure à 200 baigneurs	Complage journalier au pic de fréquentation (16 h)
Assainissement collectif - Dysfonctionnement sur réseau d'assainissement ou sur poste de relevage (PR) des eaux usées (EU)	3 : Risque moyen à fort	Fermeture si constat d'un rejet « eaux usées » vers zone de baignade	Maintenance du poste de refoulement - Inspection régulière - Réparation si nécessaire
Fréquentation importante de l'avifaune	3 : Risque moyen à fort	Fermeture préventive si fréquentation sur la zone de baignade supérieure à 60 animaux	Complage journalier lors de l'ouverture
-	4 : Fort à très fort	Aucun risque recensé	

Renseignements complémentaires : Rapport concernant le profil de baignade consultable en mairie et résultats du suivi qualitatif disponibles sur le site : <http://baignades.sainte-gouffrey.fr>

Date de réalisation du profil de baignade : MAI 2015

Date de révision du profil : non prévue (classement « excellent »)

Carte de la zone d'étude

