


Caractéristiques de la baignade

Schéma de la zone de baignade

A proximité : parking, bornes camping-cars, camping, restaurant, commerces




Historique de la qualité de l'eau de baignade (Directive 76/160/CEE)

A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne
C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité

Fermetures :
 3 août 2008 : vidange décennale
 13 août 2010 : manque d'effectif de surveillant
 2011 : niveau de l'eau trop bas

Présentation de la zone d'étude



Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Risques potentiels	Impacts	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Fréquentation de la zone de baignade	Direct mais sans risque avéré	Nombre de baigneurs	Suivi qualitatif de la plage Fermeture de la plage si risque avéré	- Sensibiliser les usagers sur l'importance de la douche avant la baignade et la présence de sanitaires - Continuer le comptage du nombre de baigneur journalier sur les zones de baignade
Forte densité d'oiseaux	Direct mais sans risque avéré			- Enrichir les connaissances sur les populations d'oiseaux en période estivale à proximité de la plage : espèces, nombre - Sensibiliser les usagers sur les conséquences d'apport de nourriture - Ne pas laisser traîner des déchets alimentaires
Faune sauvage	Direct mais sans risque avéré			- Bien ramasser les poubelles quotidiennement en fin de journée
Vétusté du réseau eaux usées (sanitaires de la plage)	Direct mais sans risque avéré			- Mise en conformité du réseau
Assainissement non collectif	Indirect mais sans risque avéré			- Enquête de conformité et travaux pour les installations non-conformes - action réglementaire réalisée dans le cadre du SPANC
Rejet eaux pluviales	Indirect mais sans risque avéré	Conditions météorologiques		- Observation des exutoires pluviaux par temps sec, si rejet, alors: - Analyses bactériologiques au droit des rejets d'eaux pluviales - Mesure des débits pour connaître le flux bactériologique
Absence de bac à graisse - Restaurants et commerces	Indirect mais sans risque avéré			- Installation de bac à graisse - Sensibilisation des professionnels
Réseau de collecte des eaux usées sur la zone d'étude	Direct mais sans risque avéré			- Vérification périodique de l'étanchéité des réseaux collectifs d'assainissement et des postes de refoulement : tous les 3 ans - Contrôle périodique des assainissements non collectifs - Fréquence d'entretien des sanitaires à renforcer
Cyanobactérie/phytoplancton	Direct mais sans risque avéré	Dénombrement Identification	- Surveillance officielle + visuelle - Sensibilisation des usagers - Continuer le suivi ARS :mesures physico-chimiques (pH, O2, T°C, nitrates, phosphates, conductivité...) - Continuer le suivi ARS : cyanobactérie-phytoplancton	
Macrophyte	Direct mais sans risque avéré	Présence	- Faucardage raisonné - Diagnostic macrophyte	
Dermatite	Direct risque avéré	Présence	- Continuer la sensibilisation des usagers : douche après le bain - Diagnostic macrophyte - Continuer le ramassage et comptage des lymnées - Continuer l'archivage des cas de dermatite	
Leptospirose	Direct mais sans risque avéré	Présence	- Continuer la sensibilisation des usagers : douche après le bain	
Hydrocarbure	Indirect mais sans risque avéré	Présence	- Une procédure existante désigne comme prestataire le SDIS 10	

Informations complémentaires sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>
Le profil de la plage de Géraudot est consultable à la Mairie de Géraudot