

Schéma de la zone de baignade

Baignade

Pédalos

PÉTIT BAIN

Plage

Pédalos

Accès secours

+

Sanitaires

300 m

500 m

Parking

Aire de pique-nique

Année	2008	2009	2010	2011
Classement	A	A	A	A

Fermeture :
18 août 2008 : vidange décennale

Importance et impact de la source potentielle de pollution sur la qualité des eaux de baignade

- Faible
- Modéré
- Significatif

Zone de baignade

Zone d'étude

Source de pollution potentielle

- Oiseaux
- Fréquentation de la zone de baignade
- Zone de baignade
- Faune sauvage
- Port de Mesnil
- Routes

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Risques potentiels	Impacts	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Fréquentation de la zone de baignade	Direct mais sans risque avéré	Nombre de baigneurs	Suivi qualitatif de la plage Fermeture de la plage si risque avéré	- Sensibiliser les usagers sur l'importance de la douche avant la baignade et la présence de sanitaires - Continuer le comptage du nombre de baigneur journalier sur les zones de baignade
Forte densité d'oiseaux	Direct mais sans risque avéré			- Enrichir les connaissances sur les populations d'oiseaux en période estivale à proximité de la plage : espèces, nombre - Sensibiliser les usagers sur les conséquences d'apport de nourriture - Ne pas laisser traîner des déchets alimentaires
Faune sauvage	Direct mais sans risque avéré			- Bien ramasser les poubelles quotidiennement en fin de journée
Absence de station de vidange d'eaux usées sur le port de Mesnil	Indirect mais sans risque avéré			- Installation d'une aire de vidange des eaux usées, eaux de vannes et hydrocarbures - travaux prévus en 2013
Absence de bac à graisse - Restaurants	Indirect mais sans risque avéré			- Installation de bac à graisse - Sensibilisation des professionnels
Réseau de collecte des eaux usées sur la zone d'étude	Direct mais sans risque avéré			- Vérification périodique de l'étanchéité des réseaux collectifs d'assainissement et des postes de refoulement tous les 3 ans - Fréquence d'entretien des sanitaires à renforcer
Cyanobactérie/phytoplancton	Direct mais sans risque avéré	Dénombrement Identification	- Surveillance officielle + visuelle - Sensibilisation des usagers - Continuer le suivi ARS : mesures physico-chimiques (pH, O2, T°C, nitrates, phosphates, conductivité...) - Continuer le suivi ARS : cyanobactérie-phytoplancton	
Macrophyte	Direct mais sans risque avéré	Présence	- Faucardage raisonné - Diagnostic macrophyte	
Dermatite	Direct risque avéré	Présence	- Continuer la sensibilisation des usagers : douche après le bain - Diagnostic macrophyte - Continuer le ramassage et comptage des lymnées - Continuer l'archivage des cas de dermatite	
Leptospirose	Direct mais sans risque avéré	Présence	- Continuer la sensibilisation des usagers : douche après le bain	
Hydrocarbure	Indirect mais sans risque avéré	Présence	- Une procédure existante désigne comme prestataire le SDIS 10	

Le profil de la plage de Mesnil est consultable à la Mairie de Mesnil Saint-Père