

FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 1/2)

Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)		Avril 2011	
Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil		Mai 2021	
Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON (12)
Commune :	SALLES CURAN	Site de baignade :	LES VERNHES 1
Contact de la personne responsable de la baignade	Maire de SALLES CURAN - Monsieur le Maire Place de la Mairie - 12410 SALLES CURAN - Téléphone : 05.65.46.35.21		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physique de la zone de baignade :

Localisation de la plage sur le plan d'eau	Plutôt en queue de barrage
Nature des plages	Sable

Illustration


Equipements et usages de la zone de baignade :

Période d'ouverture	1er juillet au 15 août
Fréquentation estimée	100 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	1 boc sanitaire dédié à la plage
Poste de secours	Oui
Poste de surveillance	Oui
Stationnement	Parking à proximité immédiate
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Canoë, bateaux, planches à voile...
Accès aux animaux	Accès interdit (même en laisse)



Autres équipements : Poubelles, balise de baignade, zone de ponton, snack...

Localisation et Schéma de la zone de baignade




HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE				
Excellent Bon Suffisant Insuffisant Insuffisamment de prélèvements Site non classé				
Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :				

FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 2/2)

Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON (12)
Commune :	SALLES CURAN	Site de baignade :	LES VERNHES 1

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme de travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs de suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement Collectif	Faible à moyen	Contrôle de l'absence de rejets d'eaux usées	Rejets d'eaux usées à destination du lac Pluviométrie	Changements réguliers et préventifs sur le poste de relevage des Vernhes Lutte contre les eaux claires parasites sur le réseau
Assainissement pluvial	Faible à moyen	Contrôle de l'aspects des rejets	Pluviométro	Identifier les eaux mobilisées au niveau des exutoires pluviaux Réponse technique en relation au problème avéré
Activités de loisirs	Faible à moyen	Contrôle des bonnes pratiques	Propreté du secteur	Mise en place d'un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du secteur au niveau du ponton d'amarrage pour un vigilance lors de la manipulation des moteurs
Surfréquentation de la baignade	Faible	Contrôle de la propreté du secteur	Propreté du secteur	Mettre en place un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du site

Suivi quotidien du plan d'eau : couleur, transparence, température, mousses, odeurs
 Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irritations suspectes