FICHE SYNTHESE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 1/2)

Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)	Avril 2011
Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil	Mai 2021

Région :	**OCCITANIE**	Département :	**AVEYRON (12)**
Commune :	**SALLES CURAN**	Site de baignade :	**BEAU RIVAGE**
Contact de la personne responsable de la baignade	Maire de SALLES CURAN - Monsieur le Maire Place de la Mairie - 12410 SALLES CURAN - Téléphone : 05.65.46.35.21		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physique de la zone de baignade :	
Localisation de la plage sur le plan d'eau	Plutôt queue de barrage de Pareloup
Nature des plages	Sable
Equipements et usages de la zone de baignade :	
Période d'ouverture	1er juillet - 31 août
Fréquentation estimée	70 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	3 blocs sanitaire au niveau du camping
Poste de secours	Non
Poste de surveillance	Non
Stationnement	Parking au niveau du camping
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Bateaux à moteurs
Accès aux animaux	Absence d'interdiction
Autres équipements	Balise de baignade, terrain de beach volley, ponton d'amarrage

Illustration



Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE	★★★	★★★	★★★	★★★


Excellent | Bon | Suffisant | Insuffisant | Insuffisamment de prélèvements | Site non classé

Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	

FICHE SYNTHESE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 2/2)

Région :	**OCCITANIE**	Département :	**AVEYRON (12)**
Commune :	**SALLES CURAN**	Site de baignade :	**BEAU RIVAGE**

Recensement et localisation des sources potetielles de pollutions



Gestion préventive - Programme de travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	**Impact**	**Mesures de surveillance**	**Indicateurs de suivis**	**Description des principales mesures de réduction des pollutions**
Assainissement Collectif	Faible à moyen	Contrôle de l'absence de rejets d'eaux usées à destination du lac	Bon fonctionnement du poste (absence de mise en charge et de déversements) Pluviométrie	Entretien du poste et changement des équipements lorsque nécessaire Lutte contre les eaux claires parasites sur le réseau des Vernhes
Assainissement pluvial	Faible à moyen	Contrôle visuel de l'aspect des rejets de temps sec	Présence de papier toilettes, d'odeurs ? Pluviométrie	Identifier les eaux mobilisées au niveau des exutoire pluviaux Réponse technique en relation si problème avéré
Animaux domestiques	Faible à moyen	Contrôle visuel de la propreté du secteur et de l'absence d'animaux sur le site de baignade	Propreté du secteur Absence d'animaux	Nettoyer régulièrement la plage Mise en place d'un panneau d'information interdisant l'accès des animaux et notamment des chiens au site de baignade
Activités de loisirs	Moyen	Contrôle des bonnes pratiques	Propreté du secteur	Mise en place d'un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du secteur au niveau du ponton d'amarrage pour un vigilance lors de la manipulation des moteurs
Suivi quotidien du plan d'eau : couleur, transparence, température, mousses, odeurs Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irriations suspectes				