FICHE SYNTHESE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 1/2)

Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)	Avril 2011
Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil	Mai 2021

Région :	**OCCITANIE**	Département :	**AVEYRON (12)**
Commune :	**SALLES CURAN**	Site de baignade :	**CHAROUZECH**
Contact de la personne responsable de la baignade	Maire de SALLES CURAN - Monsieur le Maire Place de la Mairie - 12410 SALLES CURAN - Téléphone : 05.65.46.35.21		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physique de la zone de baignade :	
Localisation de la plage sur le plan d'eau	Partie médiane du lac
Nature des plages	Sable
Equipements et usages de la zone de baignade :	
Période d'ouverture	1er juillet - 31 août
Fréquentation estimée	20 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	Aucun
Poste de secours	Non
Poste de surveillance	Non
Stationnement	Parking à proximité immédiate
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Barques à moteurs
Accès aux animaux	Absence d'interdiction
Autres équipements	Quelques barques à moteurs pour la pêche ou la plaisance Ponton amarrage hors d'eau

Illustration



Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE	★★★	★★★	★★★	★★★

Excellent | Bon | Suffisant | Insuffisant | Insuffisamment de prélèvements | Site non classé

Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	

FICHE SYNTHESE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 2/2)

Région :	**OCCITANIE**	Département :	**AVEYRON (12)**
Commune :	**SALLES CURAN**	Site de baignade :	**CHAROUZECH**

Recensement et localisation des sources potetielles de pollutions



Gestion préventive - Programme de travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	**Impact**	**Mesures de surveillance**	**Indicateurs de suivis**	**Description des principales mesures de réduction des pollutions**
Assainissemet non collectif	Faible à moyen	Contrôle du SPANC	Conformité des installations Absence de rejets d'eaux usées ver le milieux naturel	Contrôle initial du SPANC pour les secteurs non visités Réalisation des travaux préconisés par le SPANC pour les installations non conformes Entretien de pré saison et suivi attentif en
Animaux domestiques	Faible à moyen	Contrôle visuel de la propreté du secteur et de l'absence d'animaux sur le site de baignade	Propreté du secteur Absence d'animaux	Nettoyer régulièrement la plage Mise en place d'un panneau d'information interdisant l'accès des animaux et notamment des chiens au site de baignade
Activtés de loisirs	Moyen	Contrôle des bonnes pratiques	Propreté du secteur	Mise en place d'un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du secteur au niveau du ponton d'amarrage pour un vigilance lors de la manipulation des moteurs

Suivi quotidien du plan d'eau : couleur, transparence, température, mousses, odeurs
Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irriations suspectes