


FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 1/2)

Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)		déc-11	
Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil		mai-21	
Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON
Commune :	ARVIEU	Site de baignade :	BASE NAUTIQUE
Contact de la personne responsable de la baignade	Mairie d'Arvieu - Monsieur le Maire Le Bourg - 12120 Arvieu - Téléphone : 05.65.46.71.06		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE	
Caractéristiques physique de la zone de baignade :	
Localisation de la plage sur le plan d'eau	Tête de barrage
Nature des plages	Sable
Equipements et usages de la zone de baignade :	
Période d'ouverture	1er juillet - 31 aout
Fréquentation estimée	40 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	Sanitaires à côté du Snack
Poste de secours	Oui
Poste de surveillance	Oui
Stationnement	Parking à proximité
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Pédalos, voiliers, avirons, bateaux
Accès aux animaux	Accès interdit aux animaux
Autres équipements	Snack-bar, tables de pique nique, jeux pour enfants, terrain de beach-volley, boulodrome
Localisation et Schéma de la zone de baignade	

Illustration




HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE				
Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE				
Excellent Bon Suffisant Insuffisant Insuffisamment de prélèvements Site non classé				
Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :				

FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 2/2)

Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON
Commune :	ARVIEU	Site de baignade :	BASE NAUTIQUE

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme de travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs de suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement non collectif	Quasi nul à moyen	Contrôle du SPANC	Conformité des installations Absence de rejets d'eaux usées vers le milieu naturel	Visite de diagnostic du SPANC Réalisation des travaux préconisés pour les installations non conformes Visite de pré saison et entretien en période estivale
Activités agricoles	Quasi nul à faible	Contrôle de l'absence de rejets	Absence de rejets et/ou de ruissellements	Eviter au maximum l'accès des bêtes aux cours d'eau secondaires ou fossés de drainage Etre vigilant lors des stockages de fumiers en plein champs Eviter les épandages en pré-saison estivale
Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irritations suspectes				