FICHE SYNTHESE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 1/2)

Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)	décembre 2011
Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil	mai-21

Région :	**OCCITANIE**	Département :	**AVEYRON**
Commune :	**CANET DE SALARS**	Site de baignade :	**LA RETENUE**
Contact de la personne responsable de la baignade	Mairie de Canet de Salars - Monsieur le Maire Le bourg - 12290 CANET DE SALARS - Téléphone : 05.65.46.84.04		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physique de la zone de baignade :	
Localisation de la plage sur le plan d'eau	Queue de barrage de Pareloup
Nature des plages	Sable
Equipements et usages de la zone de baignade :	
Période d'ouverture	15 juillet - 15 aout
Fréquentation estimée	10 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	Sanitaire au niveau du Snack
Poste de secours	Non
Poste de surveillance	Non
Stationnement	Parking à proximité
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Zone d'amarrage des bateaux
Accès aux animaux	Aucune interdiction
Autres équipements	Aucun

Illustration



Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE	★★★	★★★	★★★	★★★


Excellent | Bon | Suffisant | Insuffisant | Insuffisamment de prélèvements | Site non classé

Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	

FICHE SYNTHESE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 2/2)

Région :	**OCCITANIE**	Département :	**AVEYRON**
Commune :	**CANET DE SALARS**	Site de baignade :	**LA RETENUE**

Recensement et localisation des sources potetielles de pollutions



Gestion préventive - Programme de travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	**Impact**	**Mesures de surveillance**	**Indicateurs de suivis**	**Description des principales mesures de réduction des pollutions**
Assainissemet non collectif	Quasi nul à moyen	Contrôle du SPANC	Conformité des installations Absence de rejets d'eaux usées vers le milieu naturel	Poursuivre les visites diagnostic du SPANC Réalisation des travaux préconisés pour les installations non conformes
Réseau pluvial	Faible à moyen	Visite annuelle de pré saison	Pluviométrie Aspect de rejets	Contrôle de pré saison dans le but d'éviter toute obstruction de l'exutoire pluvial A long terme, envisager le détournement de l'exutoire pluvial en dehors de la zone de baignade
Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irriations suspectes				