FICHE SYNTHESE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 1/2)	
Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)	Septembre 2017
Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil	Mai 2021

Région :	**OCCITANIE**	Département :	**AVEYRON (12)**
Commune :	**SALLES CURAN**	Site de baignade :	**LES VERNHES 2**
Contact de la personne responsable de la baignade	Maire de SALLES CURAN - Monsieur le Maire Place de la Mairie - 12410 SALLES CURAN - Téléphone : 05.65.46.35.21		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physique de la zone de baignade :	
Localisation de la plage sur le plan d'eau	Plutôt queue de la retenue
Nature des plages	Sable
Equipements et usages de la zone de baignade :	
Période d'ouverture	10 juillet - 27 août
Fréquentation estimée	50 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	Oui
Poste de secours	Oui
Poste de surveillance	Oui
Stationnement	Parking a proximité
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Canoë, bateaux (mono et bicoque), planche à voiles
Accès aux animaux	Animaux interdits (même en laisse)
Autres équipements	Poubelles, balise de baignade, poste de secours, terrain de jeux, aire de pique nique

Illustration



Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE	★★★	★★★	★★★	★★★


Excellent | Bon | Suffisant | Insuffisant | Insuffisamment de prélèvements | Site non classé

Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	

FICHE SYNTHESE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 2/2)

Région :	**OCCITANIE**	Département :	**AVEYRON (12)**
Commune :	**SALLES CURAN**	Site de baignade :	**LES VERNHES 2**

Recensement et localisation des sources potetielles de pollutions



Gestion préventive - Programme de travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	**Impact**	**Mesures de surveillance**	**Indicateurs de suivis**	**Description des principales mesures de réduction des pollutions**
Exutoire pluvial	Faible à moyen	Contrôle de l'absence de rejets	Absence de rejet Suivi de la pluviométrie	Aucune action pertinente
Assainissement Collectif	Faible à moyen	Contrôle de l'absence de rejets Entretien et suivi des equipements	Absence de rejets	Entretien régulier du poste de refoulement
Activités de loisirs	Moyen	Contrôle des bonnes pratiques	Propreté du secteur	Mise en place d'un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du secteur au niveau du ponton d'amarrage pour une vigilance lors de la manipulation des moteurs
Surfréquentation de la baignade	Faible	Contrôle de la propreté du secteur	Propreté du secteur	Mettre en place un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du site
Suivi quotidien du plan d'eau : couleur, transparence, température, mousses, odeurs Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irriations suspectes				