


Le profil de vulnérabilité des eaux de baignade a pour but de recenser les sources de pollution qui peuvent affecter la qualité des eaux et de définir les mesures à mettre en œuvre pour les réduire.

Il définit les mesures de gestion visant à protéger la santé des baigneurs.

Il définit un programme d'actions pour les collectivités ou organismes responsables des ouvrages et installations à l'origine du risque de pollution.



RESPONSABLE DE L'EAU DE BAINNADE :
Monsieur le Maire

TÉLÉPHONE MAIRIE : 02.31.24.21.83

OUVERTURE DU POSTE DE SECOURS :
1^{er} juillet au 31 août



@ Merville-Franceville-Plage

CONDITIONS DEFAVORABLES POUVANT INDUIRE UNE FERMETURE TEMPORAIRE DE LA BAINNADE



Pluies fortes et modérées

CONDITIONS AGGRAVANTES

Vives eaux

En cas de pollution venant de l'Orne : Vent de Sud-Ouest

Durée probable de la pollution : < 12h00

CLASSEMENT DE QUALITÉ (Suivi ARS : fin mai – début septembre)


MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE - Franceville Plage	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
classement directive 1976	A	A	B	B	B	B	B	A	A	-
... si on avait appliqué le nouveau classement	Bonne	Excellente	Excellente	Bonne	Bonne	Suffisante	Suffisante	Bonne	Excellente	Excellente

Les classes de qualité :
NB : le nouveau classement a été mis en œuvre à l'issue de la saison 2013


A	B	C	D
classement directive 1976 (calculé sur les résultats d'une saison)			

excellente	bonne	suffisante	insuffisante
nouveau classement (directive 2006) (calculé sur les résultats de 4 saisons)			

RÉPARTITION DES 199 ANALYSES PAR CLASSE DE QUALITÉ DE 2004 À 2013 *Escherichia coli*



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE BAINNADE (SUR LA BASE DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE APPLICABLE EN 2013) *Escherichia coli*



Escherichia coli (E. Coli) et les entérocoques intestinaux sont des bactéries normales de la flore digestive des mammifères. Leur présence n'est pas dangereuse en elle-même mais témoigne d'une pollution microbiologique de l'eau avec présence possible de bactéries, virus et parasites pathogènes. Principaux risques : gastro-entérites et infection des yeux, des oreilles, ou respiratoires

INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION ET MESURES PREVENTIVES

MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE

- 100 Franceville Plage
- 096 Franceville Est
- 104 Franceville Ouest
- R1 L'Orne

RISQUE DE POLLUTION

- Important
- Moyen
- Faible

- 1 Risque de pollution potentiel**
- Pollution de l'Orne en cas de forte précipitation ou d'accident
- 2 Mesures de gestion**
- Alerte pluviométrique
- Contact avec les communes du bassin de l'Orne

- 1 Risque de pollution potentiel**
- By-pass de la STEP du fait d'un incident
- 2 Mesures de gestion**
- Télésurveillance du réseau d'assainissement
- 3 Plan d'action à réaliser**
- Mise en place d'un système de mesure des volumes sortant par le by-pass

- 1 Risque de pollution potentiel**
- Rejet diffus de l'assainissement non collectif défectueux
- 2 Mesures de gestion**
- aucune
- 3 Plan d'action à réaliser**
- Réhabilitation des installations défectueuses

- Zone de baignade**
- 010 Point de contrôle baignade
 - 017 Point-étude
 - Poste de secours
 - R1 Point de contrôle rejet