



Profil de baignade de Longairoux Profil élaboré le : 20 décembre 2011



Date de MAJ :

Caractéristiques de la baignade					Schéma de la zone de baignade	
Nom de la baignade : Longairoux Commune : Pleaux Département : Cantal Région : Auvergne Responsable de l'eau de baignade : Patrick BORNES (04 71 40 41 18) Période d'ouverture : Baignade non surveillée depuis 2005 Heures de surveillance : Fréquentation moyenne : 30 Équipements : 2 WC, 3 urinoirs, 2 douches Accessibilité aux animaux : Non Autres activités : Pêche, activités nautiques						
Historique de la qualité de l'eau					Photo de la zone de baignade	
Qualité de l'eau au cours des dernières années						
2007	2008	2009	2010	2011		
B	A	B	A	B		
A : eau de bonne qualité – B : eau de qualité moyenne – C : Eau pouvant être momentanément polluée						
D : eau de mauvaise qualité						
Selon la directive n°76-160						
Liste des épisodes de pollution au cours des 5 dernières années					Carte de la zone d'étude	
Année	Date	Type de pollution	origine	Interdiction de la baignade		
2011		néant				
2010		néant				
2009		néant				
2008		néant				
2007		néant				
Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion						
Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Sources de pollution avérées	Impacts	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivi	Actions	Gestion de crise	Mesures de réduction des pollutions
Aucune	/	/	/	/	/	Sans objet
Sources de pollution potentielles	Impacts	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivi	Préconisations	Gestion de crise	Mesures préventives de réduction des pollutions
Elevages			Observations visuelles quotidienne mesures T°C : eau, présence de vent, odeurs et couleur eau	Gestion durable de la retenue et du bassin versant	Si dégradation de l'eau ou accidents : interdiction temporaire de la baignade (arrêté municipal) et affichage "aujourd'hui baignade interdite pour cause de" et suivi analytique si nécessaire	
Eaux usées						
Eaux pluviales						
Pêche						