Synthèse du Profil de Baignade

Profil de Baignade « Lac De Beauvallon» de la commune de MONGUYON Date d'élaboration du profil : 17 Mars 2026

Nom de la baignade : Lac De Beauvalon

Commune : : Montguyon (17270)

Département : Charente-Maritime (17)

Région : Nouvelle Aquitaine

Responsable de l'eau de Baignade :Boutinet Léo et Boutinet Timmy

Période d'ouverture : 3 avril au 27 septembre.



Historiquedela qualité de l'eaudeBaignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des 4 dernières années

Année	2022	2023	2024	2025
classement	★★★	★★★	★★★	★★★
	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

D iag no st ic			Gestion préventive des pollutions			Pland'actions
Principales sources de pollutions inventoriées	impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivi et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventives associées	Principalesmesures de réductiondepollution
Activités Agricoles	faible	1,2km	Résultat d'analyses	Fermeture de la plage si nécessaire	Vérification de la conformité des installations.	Surveillance du conditionnement des déchets
Restaurant	fort	200m	Résultat d'analyses	Fermeture de la plage si nécessaire	Vérification de la qualité des installations d'assainissement en période estivale	Diagnostic de l'installation du restaurant Prélèvement 2 à 3 fois dans l'été juste en aval de §L^p
Assainisse-ment non collectif		500 à 200m	Résultat d'analyses	Fermeture de la plage si nécessaire	Vérification des installations	Diagnostic del'installation
Eaux Pluviales	faible	100m en aval	Télésurveillance et Appel Client	Fermeture de la plage si nécessaire		