

Profil des baignades du Lac de Lauvaud Gelade
Date d'élaboration : 21 octobre 2011

Caractéristiques de la baignade	Schéma de la baignade
Nom des Baignades : Les Pondauds et Pelletange Commune : Saint Marc à Loubaud Département : Creuse Région : Limousin Personne Responsable de la baignade : Monsieur Jean Luc LEGER, Mairie de SAINT MARC A LOUBAUD Lac non aménagé pour la baignade. Pas de surveillance Pas de plage aménagée Fréquentation moyenne journalière : Environ 50 personnes en fonction de la météo	Pas de baignade aménagée

Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années

Année	2007	2008	2009	2010
classement	5A	5B	5A	5A

A : Eau de bonne qualité. B : Eau de qualité moyenne. C : Eau pouvant être momentanément polluée. D : Eau de mauvaise qualité.

Liste des épisodes de pollution au cours des dernières années présentées par ordre chronologique décroissant :

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade
Année 2008 28/07/2008	Coliformes 2600 ufc/100ml	Humaine et animale	Non

Carte de la zone d'étude

géoportail

carte ign lavaud gelade

© IGN 2012 - www.geoportail.gouv.fr/metadata/ign

Longitude:
Latitude:

1° 55' 43.2" E
47° 02' 11.8" N

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions	
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement Non collectif par fosses septiques	Peu significatif		Mesures quantitatives Des <i>E.coli</i> et des entérocoques	Prélèvements effectués par l'ARS	Aucune	Néant