

Document de synthèse


Profil de baignade de Chatelus-le-Marcheix

Date d'élaboration du profil : juin 2011 - **actualisé en juin 2014**

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : Chatelus-le-Marcheix
Commune : Chatelus-le-Marcheix
Département : Creuse
Région : Limousin
Personne responsable de l'eau de baignade :
 Monsieur le Maire
Période d'ouverture : 1 juillet au 31 août
Heures de surveillance : 14h – 19h
Fréquence journalière moyenne pendant la saison balnéaire : 60 personnes

Schéma de la zone de baignade



Classement zone de baignade

Selon le classement Directive 76/160/CE

Années	2010	2011	2012
Classe		B	A

A : Eau de bonne qualité ; B : eau de qualité moyenne ; C : eau pouvant être momentanément polluée ; D : eau de mauvaise qualité

Selon classement Directive 2006/7/CE

Période	2010 - 2013
Classe	Non classée

Raison du non classement :

absence de données suffisantes (pas de données en 2010 car retenue vidangée)

Epidodes pollution sur les 4 dernières années

Liste des épisodes de pollution au cours de ces quatre dernières années présentées par ordre chronologique décroissant :

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade

Aucune pollution n'a été décelée sur les quatre dernières années de baignade.

Inventaire des sources de pollution et de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plans d'action
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestions préventives associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Rejet d'eaux usées du bourg	Aucun	300 m (transfert impossible)	inutile			
Rejet d'eaux usées issu de l'ANC	Très faible	1 500 m	inutile			
Rejet d'eau pluviale du bourg	Faible	0 m	inutile			
Rejet d'eau pluviale des villages	Très faible	1 500 m	inutile			
Rejet agricole	Faible	3 700 m	inutile			
Ruissellement naturel	Faible	0 m	inutile			

Zone pouvant influencer la qualité de l'eau au niveau de la plage

