FICHE de SYNTHESE
(actualisation juin 2017)

VILLE DE BERGERAC

Commune de BERGERAC
Département de la Dordogne
Région Aquitaine

PROFIL des EAUX de BAIGNADE
PARC PUBLIC NATUREL de POMBONNE
PLAN d'EAU LOISIRS

Caractéristiques de la baignade :



Plan d'eau "loisirs" de type gravière
Personne responsable : Monsieur Le Maire de Bergerac
Saison balnéaire : 15 juin au 15 septembre
Période d'ouverture de la baignade : du 1 juillet au 3 sept. 2017
Heures de surveillance : de 11H30 à 18H30
Fréquentation moyenne journalière : 500 baigneurs/jour
Equipements : Poste de secours

Description de la plage et de la zone de baignade

Configuration plage Nature du sol : zone de sable et bordures périphériques enherbées
Superficie : 5000 m2 (long 125 m x larg 40 m selon niveau de la nappe)
Clôture périphérique avec portails d'accès
Accessibilité aux animaux : interdit à tout animal de compagnie

Zone de baignade Nature du fond : sable et vase
Superficie : 2000 m2 (long 80 m x larg 25 m)
Profondeurs : moyenne 1,20 m et maximale 2,00 à 2,50 m (selon niveau nappe)
Autres activités : pêche au leurre artificiel des poissons carnassiers (brochet, sandre, black-bass) sur période autorisée et hors saison balnéaire

Point de surveillance Localisation poste de secours : Lat : 44° 52' 13,9" N / Long : 00° 29' 37,2"

Environnement proche : Zone riveraine : parc naturel avec prairie, taillis, boisement, ruisseau, zone de stationnement et quelques habitations

Historique de la qualité des eaux de baignade


Le classement de la qualité de l'eau est donné par le tableau suivant :

Historique des classements "Qualité de l'eau de baignade" du plan d'eau loisirs							
Mode de Classement	**Mesures transitoires Directive 76/160/CEE**			**Directive Européenne 2006/7/CE**			
Années	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Classement qualité	**5A**	**5A**	**5B**	**5E**	**5E**	**5E**	**5E**
	Bonne qualité	**Bonne qualité**	**Qualité moyenne**	**Qualité excellente**	**Qualité excellente**	**Qualité excellente**	**Qualité excellente**

Selon la Directive Européenne 2006/7/CE, applicable depuis 2013, les eaux de baignade du plan d'eau loisirs sont classées d'excellente qualité et aucun épisode ayant un impact sur la qualité n'est survenu au cours des 4 dernières années.

Risques pris en compte et mesures de gestion

Plan	Nature du risque	Fréquence	Evaluation du risque	Actions associées
C	Prolifération de Cyanobactéries	Possible	Faible	1 6 9
A	Déversement polluant	Accidentelle ou volontaire	Moyen	1 4
E	Dysfonctionnement assainissement Equipements du site	Exceptionnelle	Faible	1 7
H	Dysfonctionnement assainissement Habitations proches	Exceptionnelle	Faible	1 6 7 8
P	Présence d'animaux sur la plage	Ponctuelle	Moyen	1 2 3 4
M	Mortalité d'animaux	Exceptionnelle	Faible	1 2 3
N	Eutrophisation, envasement, turbidité	Possible	Moyen	1 5 6 9
I	Inondation par crue du Caudeau ou par orage exceptionnel	Exceptionnelle	Faible	1 6 7 8



Sources de pollution ayant conduit à des altérations de la qualité ou à des fermetures de la baignade

Depuis l'ouverture du site, aucune pollution n'a conduit à une période de fermeture de la baignade.