FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration du profil : Eté 2019

Département : Doubs (25)	Commune : Les Grangettes

Site de Baignade : **Plage des Grangettes (Lac de Saint-Point)**

Contact de la personne responsable de la baignade	Monsieur le Maire des Grangettes 7 rue de l'Église - 25160 Les Grangettes - 03 81 69 63 01

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade	
Rive d'implantation de la plage :	Rive gauche
Nature de la plage :	Sable, cailloux et pelouse
Equipements et usages de la zone de baignade	
Période de fréquentation :	15 juin au 31 août
Equipements sanitaires :	Oui (toilettes, douche et point d'eau)
Poste de secours :	Oui
Surveillance :	Confiée au Syndicat Mixte des Deux Lacs (5 rue de la Caserne-25370 Les Hôpitaux Vieux-03 81 49 10 30) Dates de surveillance décidées annuellement en fonction du calendrier et du personnel recruté Horaires : 13h30-18h30 en semaine et 11h30-18h30 pendant les week-ends et jours fériés Baignade aux risques et périls des usagers en dehors des périodes et zones de surveillance
Stationnement :	1 parking permanent à moins de 100m de la plage et 1 parking temporaire en cas de forte fréquentation
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Pêche, canoë-kayak, barque, voile, pédalo, paddle
Accès aux animaux :	Plage interdite aux chiens
Autres équipements :	Base nautique, snack-bar, terrain de volley, terrain de pétanque et tables de pique-nique
Fréquentation :	15 000 baigneurs / saison estivale

Photographie du site



Localisation et schéma de la zone de baignade





★ Point de prélèvement d'eau (ARS)

HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2015	2016	2017	2018
Classement qualité (directive 2006/7/CE)	★★★	★★	★★	★★★

★★★ : Excellent ★★ : Bon ★ : Satisfaisant – : Insuffisant

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années et commentaires :	Aucun épisode de pollution n'a été relevé. Les prélèvements de l'eau du lac de St-Point au niveau de la plage des Grangettes entre 2012 et 2016 traduisent une qualité variant entre bonne et moyenne selon les périodes mais sans tendance particulière et sans raison identifiée. En 2017 et 2018, les prélèvements présentent une bonne qualité globale. Ainsi, il y a une amélioration de la qualité de l'eau. Aucun mauvais résultat de prélèvement de 2012 à 2018.


FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration du profil : Eté 2019

Département : Doubs (25) | Commune : Les Grangettes

Site de Baignade : **Plage des Grangettes (Lac de Saint-Point)**

RECENSEMENT ET LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTIONS



MESURES DE GESTION

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	**Impact**	**Distance de la zone de baignade**	**Indicateurs suivis**	**Procédure**	**Description des principales mesures de réduction des pollutions**
Pollution agricole diffuse	Fort	à partir de 100 m	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Lessivage de déjections animales par temps de pluie	ARS Mairie	- Amélioration d'installations agricoles - Mise en place de zones tampons (haie, ripisylve, jachère, bois…) encouragée par des aides attribuées aux agriculteurs par la PAC - Projet franco-suisse de réduction des pollutions agricoles sur la rivière Le Doubs - Constitution d'un Groupe d'Intérêt Economique et Ecologique sur la qualité des eaux au sein de la fruitière des lacs
Pollution domestique par débordement du collecteur d'eaux usées du tour du lac	Fort	Lieu de débordement le plus proche à 350 m en amont	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Détecteurs de la hauteur d'eau dans les postes de refoulement du collecteur et alarmes connectées à la CCLMHD*	CCLMHD*	- Réhabilitation des pompes de refoulement réalisée - Séparation des eaux usées et des eaux pluviales terminée - Projet en 2019 de création d'un ouvrage de stockage et de traitement des eaux usées par filtration et UV à Malbuisson
Pollution domestique par rejets des stations d'épuration des Longevilles, de Métabief et de Gellin	Faible (à distance)	Respectivement à 11 km, 14 km et 15 km par voie d'eau	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Autosurveillance réglementaire	CCLMHD*	Création d'une nouvelle station d'épuration aux Longevilles remplaçant l'ancienne et celle de Métabief
Anciennes décharges de Labergement-Sainte-Marie et Saint-Point-Lac	Faible	≈ 2 et 5 km respectivement	-	Mairie	Réhabilitation de la décharge de Labergement-Sainte-Marie en 2006 et des 2 décharges de Saint-Point-Lac en 1995
Eaux pluviales	Faible	à 50 m en amont de la plage	Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale	ARS CCLMHD*	Séparation des eaux usées et des eaux pluviales autour du lac terminée
Nettoyage et ramassage des déchets de la partie immergée réalisé tous les ans par le club de voile et des associations partenaires dont le club de plongée de Pontarlier					
Suivi quotidien de la plage par les agents d'entretien de la commune : observation visuelle de l'eau, entretien du site, ramassage des déchets et bacs de tri, actualisation de l'information au public					
Etude des sources de pollution du lac de Saint-Point réalisée par le laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de FrancheComté en cours					

*Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs