

FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration du profil : Eté 2019

Département : Doubs (25)

Commune : Labergement-Sainte-Marie

Site de Baignade : **Plage de Labergement-Sainte-Marie (Lac de Remoray)**

Contact de la personne responsable de la baignade

Monsieur le Maire de Labergement-Sainte-Marie
7 Grande Rue - 25160 Labergement-Sainte-Marie - 03 81 69 32 05

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAINNADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade

Rive d'implantation de la plage : Rive droite
Nature de la plage : Sable, cailloux et pelouse

Equipements et usages de la zone de baignade

Période de fréquentation : 15 juin au 31 août
Equipements sanitaires : Oui (toilettes, douche et point d'eau)
Poste de secours : Oui
Surveillance : Confiée au Syndicat Mixte des Deux Lacs (5 rue de la Caserne-25370 Les Hôpitaux Vieux-03 81 49 10 30)
Dates de surveillance décidées annuellement en fonction du calendrier et du personnel recruté
Horaires : 13h30-18h30 en semaine et 11h30-18h30 pendant les week-ends et jours fériés
Baignade aux risques et périls des usagers en dehors des périodes et zones de surveillance
Stationnement : 2 parkings (à 350m et 850m de la plage)
Usages nautiques / loisirs aquatiques : Pêche, barque
Accès aux animaux : Accès à la plage interdit aux chiens
Autres équipements : Aire de jeux, terrains de tennis, de foot et de volley, skate-park, tables de ping-pong et de pique-nique
Fréquentation : 11 000 baigneurs / saison estivale

Photographie du site



Localisation et schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAINNADE

Année	2015	2016	2017	2018
Classement qualité (directive 2006/7/CE)				
	: Excellent	: Bon	: Satisfaisant	: Insuffisant
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années et commentaires :	Aucun épisode de pollution n'a été relevé. Les prélèvements d'eau du lac de Remoray traduisent globalement une bonne qualité de l'eau de baignade et quelques épisodes de qualité moyenne dont l'origine est inconnue. Aucun mauvais résultat de prélèvement de 2012 à 2019.			

FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)


Date d'élaboration du profil : Eté 2019

Département : Doubs (25)

Commune : Labergement-Sainte-Marie

Site de Baignade : **Plage de Labergement-Sainte-Marie (Lac de Remoray)**

RECENSEMENT ET LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTIONS



MESURES DE GESTION

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis	Procédure	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Pollution agricole diffuse	Fort	à partir de 400 m	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Lessivage de déjections animales par temps de pluie	ARS Mairie	- Mise aux normes et redimensionnement et amélioration des fosses de stockage - Mise en place de zones tampons (haie, ripisylve, jachère, bois...) encouragée par des aides attribuées aux agriculteurs par la PAC - Constitution d'un Groupe d'Intérêt Economique et Ecologique sur la qualité des eaux au sein de la fruitière des lacs en interaction avec les gestionnaires de la réserve naturelle et avec l'appui du Parc naturel régional du Haut-Jura
Ancienne scierie	Inconnu	≈ 3,7 km	-	-	-
Ancienne décharge	Inconnu	≈ 1,6 km	-	Mairie	Réhabilitation potentielle en cours d'évaluation
Suivi quotidien de la plage par des agents d'entretien de la Mairie : observation visuelle de l'eau, entretien du site, ramassage des déchets et bacs de tri, actualisation de l'information au public					
Restauration du marais au Sud du lac de Remoray et reméandrage de plusieurs affluents du lac : amélioration du rôle naturel de filtre assuré par les plantes et la microflore bactérienne ou fongique donc auto-épuration du milieu					
Etude des sources de pollution du lac de Remoray réalisée par le laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de FrancheComté et le bureau d'études Téléos suisse en cours					