FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration du profil : Eté 2019

Département : Doubs (25)	Commune : Montperreux
Site de Baignade : **Plage de Chaon (Lac de Saint-Point)**	
Contact de la personne responsable de la baignade	Monsieur le Maire de Montperreux 1 Rue du Comice - 25160 Montperreux - 03 81 89 40 04


DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade	
Rive d'implantation de la plage :	Rive droite
Nature de la plage :	Cailloux et pelouse
Equipements et usages de la zone de baignade	
Période de fréquentation :	15 juin au 31 août
Equipements sanitaires :	Oui (toilettes et point d'eau)
Poste de secours :	Non
Surveillance :	Non surveillé Baignade aux risques et périls des usagers
Stationnement :	Parking à quelques mètres de la plage
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Pêche, barque, planche à voile, paddle et kite surf
Accès aux animaux :	Plage interdite aux chiens
Autres équipements :	Tables de pique-nique, barbecue, ponton et baraque à frites
Fréquentation :	10 000 baigneurs / saison estivale

Photographie du site



Localisation et schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2015	2016	2017	2018
Classement qualité (directive 2006/7/CE)	★★★	★★★	★★★	★★★

★★★ : Excellent ★★ : Bon ★ : Satisfaisant – : Insuffisant

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années et commentaires :	Aucun épisode de pollution n'a été relevé. L'ensemble des prélèvements d'eau au niveau de la plage traduisent une bonne qualité sauf quelques très rares épisodes de qualité moyenne. Aucun mauvais résultat de prélèvement de 2013 à 2019. Un débordement du collecteur d'eaux usées au niveau de la plage a été constaté en juillet 2014. Légère présence de mousses constatée fin juin, juillet et début août 2018. Présence de cyanobactéries constatée début juillet 2018 mais absence de celles produisant des toxines.


FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration du profil : Eté 2019

Département : Doubs (25) | Commune : Montperreux

Site de Baignade : **Plage de Chaon (Lac de Saint-Point)**

RECENSEMENT ET LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTIONS



MESURES DE GESTION

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	**Impact**	**Distance de la zone de baignade**	**Indicateurs suivis**	**Procédure**	**Description des principales mesures de réduction des pollutions**
Pollution agricole diffuse	Fort	à partir de 10 m	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Lessivage de déjections animales par temps de pluie	ARS Mairie	- Amélioration d'installations agricoles - Mise en place de zones tampons (haie, ripisylve, jachère, bois…) encouragée par des aides attribuées aux agriculteurs par la PAC - Projet franco-suisse de réduction des pollutions agricoles sur la rivière Le Doubs - Constitution d'un Groupe d'Intérêt Economique et Ecologique sur la qualité des eaux au sein de la fruitière des lacs
Pollution domestique par débordement du collecteur d'eaux usées du tour du lac	Fort	Lieu de débordement le plus proche à 800 m en amont	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Détecteurs de la hauteur d'eau dans les postes de refoulement du collecteur et alarmes connectées à la CCLMHD*	CCLMHD*	- Réhabilitation des pompes de refoulement réalisée - Séparation des eaux usées et des eaux pluviales terminée - Projet en 2019 de création d'un ouvrage de stockage et de traitement des eaux usées par filtration et UV à Malbuisson
Pollution domestique par rejets des stations d'épuration des Longevilles, de Métabief et de Gellin	Faible (à distance)	Respectivement à 12 km, 15 km et 17 km par voie d'eau	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Autosurveillance réglementaire	CCLMHD*	Création d'une nouvelle station d'épuration aux Longevilles remplaçant l'ancienne et celle de Métabief
Ancienne décharge de Labergement-Sainte-Marie	Faible	≈ 8 km	-	Mairie	Réhabilitation de la décharge de Labergement-Sainte-Marie en 2006 et des 2 décharges de Saint-Point-Lac en 1995
Eaux pluviales	Faible	Au niveau même de la zone de baignade	Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale	ARS CCLMHD*	Séparation des eaux usées et des eaux pluviales autour du lac terminée
Suivi quotidien de la plage par les agents d'entretien de la commune : observation visuelle de l'eau, entretien du site, ramassage des déchets et bacs de tri, actualisation de l'information au public					
Etude des sources de pollution du lac de Saint-Point réalisée par le laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de FrancheComté en cours					

*Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs