FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration du profil : Eté 2019

Département : Doubs (25)	Commune : Malbuisson
Site de Baignade : **Plage Les Landes (Lac de Saint-Point)**	
Contact de la personne responsable de la baignade	Monsieur le Maire de Malbuisson 52 Grande Rue- 25160 Malbuisson - 03 81 69 31 76


DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade	
Rive d'implantation de la plage :	Rive droite
Nature de la plage :	Sable, cailloux et pelouse
Equipements et usages de la zone de baignade	
Période de fréquentation :	15 juin au 31 août
Equipements sanitaires :	Oui (toilettes et point d'eau)
Poste de secours :	Non
Surveillance :	Non surveillé Baignade aux risques et périls des usagers
Stationnement :	Parking à 50 mètres de la plage
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Bateau électro-solaire, planche à voile, catamaran, canoë-kayak, pêche, barque, aviron, paddle et pédalo
Accès aux animaux :	Plage interdite aux chiens
Autres équipements :	Snack-bar, restaurant, bancs, tables de pique-nique et jeux pour enfants
Fréquentation :	jusqu'à 500 visiteurs/jour

Photographie du site



Localisation et schéma de la zone de baignade





HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2015	2016	2017	2018
Classement qualité (directive 2006/7/CE)	⚠	★★★	★★★	★★★

⚠ : Insuffisamment de prélèvements ★★★ : Excellent ★★ : Bon ★ : Satisfaisant – : Insuffisant

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années et commentaires :	Aucun épisode de pollution n'a été relevé. Les prélèvements d'eau au niveau de la plage traduisent globalement une bonne qualité de l'eau de baignade et quelques rares épisodes de qualité moyenne. Aucun mauvais résultat de prélèvement de 2013 à 2019.


FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration du profil : Eté 2019

Département : Doubs (25) | Commune : Malbuisson

Site de Baignade : **Plage Les Landes (Lac de Saint-Point)**

RECENSEMENT ET LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTIONS



MESURES DE GESTION

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	**Impact**	**Distance de la zone de baignade**	**Indicateurs suivis**	**Procédure**	**Description des principales mesures de réduction des pollutions**
Pollution agricole diffuse	Fort	à partir de 100 m	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Lessivage de déjections animales par temps de pluie	ARS Mairie	- Amélioration d'installations agricoles - Mise en place de zones tampons (haie, ripisylve, jachère, bois…) encouragée par des aides attribuées aux agriculteurs par la PAC - Projet franco-suisse de réduction des pollutions agricoles sur la rivière Le Doubs - Constitution d'un Groupe d'Intérêt Economique et Ecologique sur la qualité des eaux au sein de la fruitière des lacs
Pollution domestique par débordement du collecteur d'eaux usées du tour du lac	Fort	Lieu de débordement à 1,3 km en amont	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Détecteurs de la hauteur d'eau dans les postes de refoulement du collecteur et alarmes connectées à la CCLMHD*	CCLMHD*	- Réhabilitation des pompes de refoulement réalisée - Séparation des eaux usées et des eaux pluviales terminée - Projet en 2019 de création d'un ouvrage de stockage et de traitement des eaux usées par filtration et UV à Malbuisson
Eaux pluviales	Faible	à quelques mètres en aval de la plage	Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale	ARS CCLMHD*	Séparation des eaux usées et des eaux pluviales autour du lac terminée
Pollution domestique par rejets des stations d'épuration des Longevilles, de Métabief et de Gellin	Faible (à distance)	Respectivement à 8 km, 13 km et 14 km par voie d'eau	- Résultats des prélèvements d'eau de la zone de baignade en période estivale - Autosurveillance réglementaire	CCLMHD*	Création d'une nouvelle station d'épuration aux Longevilles remplaçant l'ancienne et celle de Métabief
Ancienne décharge de Labergement-Sainte-Marie	Faible	à 4 km	-	Mairie	Réhabilitation de la décharge de Labergement-Sainte-Marie en 2006

Suivi quotidien de la plage par les agents d'entretien de la commune : observation visuelle de l'eau, entretien du site, ramassage des déchets et bacs de tri, actualisation de l'information au public

Etude des sources de pollution de Saint-Point réalisée par le laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de FrancheComté en cours

*Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs