


FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 1/2)					
Date d'élaboration du profil :		Février 2021			
Région :	RHONE ALPES AUVERGNE	Département :	LA DROME (26)		
Commune :	SAINT UZE - SAINT BARTHELEMY DE VALS	Site baignade :	LAC DES VERNETS		
Contact de la personne responsable de la baignade	Monsieur le président du SIVU les Vernets de Galaure en la mairie de Saint uze, 1 place de la mairie 26240 Saint Uze Mail : sivu@saintuze.fr				
DESCRIPTION GENERALE DU SITE					
Caractéristiques physiques de la zone		Localisation IGN (échelle 1/35 000)			
Rive d'implantation du site :	Baignade surveillée au nord Baignade autorisée sur le lac				
Nature des plages :	plage sablonneuse (zone baignade surveillée) et herbeuse (autres zones)				
Equipements et usages de la zone					
Période de fréquentation :	Du 1er Mai au 31 Septembre				
Fréquentation journalière estimée :	500 personnes en moyenne 1500 personnes en pointe				
Equipements sanitaires :	4 blocs (8 WC, 4 douches et 4 lavabos)				
Statut de la baignade :	Autorisée et surveillée				
Poste de secours / surveillance :	Oui : 10H - 19H				
Stationnement:	Parking à l'intérieur : environ 230 véhicules				
Usages nautiques / loisirs aquatiques:	Pédalo, paddle, aqua slides, pêche occasionnelle (hors saison)				
Accès aux animaux:	Oui (en laisse) - baignade interdite				
Autres équipements:	jeux pour enfants, parcours sportif, snack, aires de pique nique				
Localisation et schéma de la zone					
					
HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAINNADE					
Année	2016	2017	2018	2019	2020
Classement qualité (Directive 2006)	E	E	E	E	E
E : eau d'excellente qualité B : eau de bonne qualité S : eau de qualité suffisante I : eau de qualité insuffisante					
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	Sans objet				
Commentaires éventuels :	Le suivi de la qualité des eaux de baignade par l' ARS donne un classement excellent. En terme de bassin versant, le site est isolé à la fois du passage de la Galaure ainsi que des zones agricoles, routières et autoroutières à l'est du site.				

FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration du profil :

Février 2021

Région :	RHONE ALPES AUVERGNE	Département :	LA DROME (26)
Commune :	SAINT UZE - SAINT BARTHELEMY DE VALS	Site baignade :	LAC DES VERNETS

Contact de la personne responsable de la baignade

Monsieur le président du SIVU les Vernets de Galaure en la mairie de Saint uze, 1 place de la mairie 26240 Saint Uze
Mail : sivu@saintuze.fr

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions	
Sources de pollutions	Impact et situation	Distance de la zone de baignade	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Responsable du suivi des indicateurs	Description des principales mesures de réduction des pollutions	Échéance
Rejets des stations d'épuration de La motte de Galaure, Chateauneuf de galaure et Claveyson (AC 1, AC2, AC3)	Nul	AC 1 : à 1,8 km au NE AC 2 : à 7 km au NE AC3 : à 3 km à l' est	Suivi de l'autosurveillance	- Déversements en tête de station - Niveaux de rejet	Communauté de Commune Porte de DrômArdèche	Sans objet	-
Pollution accidentelle par accident sur A7 (I1)	Nul	100 m	Contrôle visuel de l'état des fossés	etat de l'entretien des fossés de l' A7	ASF et personnel du site	san sobjet	-
Fosse étanche des Blocs sanitaires (ANC 1, ANC 2, ANC 3, ANC 4)	Faible en situation exceptionnelle	de 30 m à 60 m	Vidange régulière tout les quinze jours Contrôle visuel niveau de fosse avant vidange	Niveau de remplissage de la fosse avant chaque vidange bi mensuelle	Vidangeur prestataireur du sivu Personnel du sivu	Poursuivre l'entretien des fosses avec une vidange bi mensuelle	-
D 1 - Pollutions d'origine animales (population de canards, déjections canines, etc.)	Faible en temps de pluie et Moyen en situation exceptionnelle	0 m	Entretien régulier des abords du site et du plan d'eau Suivi des populations de canards	- Présence de déjections animales aux abords du plan d'eau - Baignade de chiens sur site	Personnel du sivu	Poursuivre la distribution de sacs de propreté et de poubelles pour déjections canines	-
D 2 - Sur fréquentation de la baigande	Moyen en situation exceptionnelle	0 m	suivi des entrées	Comptabilisation au file de la journée des entrées	Personnel du sivu	sans objet	-