


Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Novembre 2011
Prochaine révision du profil : Novembre 2015

Baignade du lac départemental de Blasimon

Blasimon



Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Lac départemental de Blasimon
Commune : Blasimon
Département : Gironde
Région : Aquitaine
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : 11h30 à 18h30 du dernier week-end de juin au premier week-end de septembre
Saison balnéaire : Fin juin à début septembre
Coordonnées : 408 120 m / 1 975 530 m
Nature plage : Sable
Dimension plage : 170 x 15 m
Equipements de la plage :



Localisation de la baignade et des sources potentielles de contamination



Principales sources potentielles de pollution

Sources de pollution	Mode de contamination	Impact
Assainissements individuels non conformes des habitations	Indirect par le Treynem et les exsurgences	Moyen
Ruisseau du Treynem	Temps de pluie	Moyen
Exsurgence d'eau souterraine	Temps de pluie	Moyen

Qualité bactériologique des eaux de baignade

Directive 76/160/CE

Année	2008	2009	2010	2011
Classement	7B	10B	10B	9B

A : Bonne qualité
B : Qualité moyenne
C : Momentanément polluée
D : Mauvaise qualité

Le nombre situé avant la lettre correspond au nombre de prélèvements effectués dans l'année.

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Autres risques sanitaires

• Aucun

Episodes de pollution des 5 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
Absence d'épisode de pollution de 2008 à 2011				

Plan d'actions

Réhabilitation des assainissements individuels des particuliers